

Ametnik: Terviseameti Põhja regionaalosakonna vaneminspektor Eva Puhm, 55943258, eva.puhm@terviseamet.ee

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)

Kontrolli kuupäev/kellaeg: 06.08.2025 kell 09.58 kuni 11.04

Kontrolli juures viibis: Janne Ojanurm, lastehoidude piirkonnajuht, +372 5689 7123, janne.ojanurm@lasteklubi.ee

(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

KONTROLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah

☒ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Lapsehoiuteenuse õueala on tegevusteks võimalusi pakkuv ning aiaga piiratud. **Õuealal on liumägi kinnitatud terrassil kännu külge, mis kujutab endast ohtu laste turvalisusele.**

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Ehitisregistri andmetel on hoone seisund „olemas“. Kasutusluba väljastatud 28.08.2013.

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: AS ELRATO VALGUSTIHEDUSE MÕÕTMISE PROTOKOLL NR. 449/6, 03.07.2013. Esitatud tehisvalgustiheduse mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitseenõuetele.

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Töökeskkonna Uuringud OÜ VENTILATSIOONISÜSTEEMIDE PASSISTAMINE, töö nr 213-048, 09.07.2013. Esitatud ventilatsioonisüsteemi mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitseenõuetele.

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Töökeskkonna Uuringud OÜ TÖÖKESKKONNA OHUTEGURITE PARAMEETRITE MÕÕTMISTE ARUANNE, töö nr 213-069. Mõõtmise aeg: 09.09.2013. Mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitseenõuetele.

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah

☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Rahvatervise labor, joogivee mikrobioloogiline analüüs. Katseprotokoll NH2024/V152484M, väljastamise kuupäev 31.10.2024. Esitatud mõõtmistulemused vastavad kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah
☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Ruumid ja nende sisustus on puhtad, vastavad laste eale ja vajadustele ning on ohutud ja turvalised. Ruumides on piisavalt vaba põrandapinda.

Lastehoiuteenust osutatakse ruumides nr 107A ja 107B ning 109A ja 109B:

10 lapse ja 2 täiskasvanu kasutuses on ühendatud mängu- ja magamisruumid 107A ja 107B – vaba põrandapind 48,02 m² (vaba põrandapind inimese kohta 4,0 m²).

10 lapse ja 2 täiskasvanu kasutuses on ühendatud mängu- ja magamisruumid 109A ja 109 B – kokku vaba põrandapind 48,16 m² (vaba põrandapind inimese kohta 4,01 m²).

Puhastus- ja desinfitseerimisvahendid on paigutatud lukustatavasse koristaja ruumi esimesel korrusel.

Lastehoius on võimaldatud magamiskoht 20 lapsele.

Magamisala akende ees on pimendavad rulood.

Lastehoiu aknad võimaldavad tuulutamist.

Teenust pakutakse lastele vanuses 1,5 kuni 3 aastat.

Teenuse osutamise aeg on kell 8.00-18.00.

1. korrusel asuvad abiruumid (garderoobid nr 006 ja nr 007, köök, lukustatav koristaja ruum, tualettruum, koridor) ning fuajee, muusikasaal ja võimlemissaal.

Ruumide temperatuur kontrolli hetkel: 24,8 kraadi. Õhuniiskus: 47%.

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah
☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Lastehoius on oma köök. Päevaplaani kohaselt toimub kell 9.00-9.30 hommikusöök, kell 12.00-12.30 lõunasöök ning 15.30-15.45 õhtuode. Objekti ülevaatusel ei kontrollitud menüüsid ja toidu kaloraaži.

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☐ jah
☐ ei

(üksikasjalik selgitus viidetega puuduste kohta)

Märkused: Objekti ülevaatusel ei kontrollitud tervisetõendeid.

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: mõõdulint. Laserkaugusmõõtur Hecht, tüüp 2006, seerianumber 201806555 (T700-00000501). Metrosert AS kalibreerimistunnistus nr ATLL-23/0221. Kalibreeritud 25.01.2023.

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Märkused/taotlused:

Lastehoidu planeeritud kohtade arv: 20, personaliliikmeid kokku: 4

☐ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.
☒ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

Ametnik: Eva Puhm, (allkirjastatud digitaalselt)

(nimi, allkiri)

Taotluse esitaja / esindaja¹: -

(nimi)

¹ käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.