

Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2029

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja: Osaühing Mulgi Vallahaldus, reg nr 10531980

Veevärgi nimetus, asukoht: Karksi-Nuia linna Veetorni puurkaevu veevärk, Karksi-Nuia linn, Mulgi vald, Viljandi maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Heiti Maiste, Mulgi Vallahaldus OÜ juhataja, heiti@mulgivallahaldus.ee, tel 5184405

Puurkaevu(de) andmed: Veetorni tn 3, katastri number: 5121.

Sügavus, veekiht: 250 m, Siluri

Käideldava vee kogus ööpäevas: 154 m³

Tarbijate arv: 1226 juhutarbijad:

Proovivõtu koht ja aeg:

- Tavakontroll 4 x aastas: Pärnu mnt.8 haldushoone – veebruar
Aasa tn.10 eramu – mai
Rahumäe tn.1 Coop kauplus – august
Kooli tn.1 A.Kitzbergi nim. Gümnaasium - november
- Süvakontroll 1 x aastas: Kooli tn.1 A.Kitzbergi nim. Gümnaasium - november

Kvaliteedinäitaja	Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg					
		2025 a.	2026 a.	2027 a.	2028 a.	2029 a.
<i>Tavakontrolli analüüsid:</i>						
<i>Escherichia coli</i>		4	4	4	4	4
Soole enterokokid		4	4	4	4	4
Coli-laadsed bakterid		4	4	4	4	4
Kolooniate arv 22 °C juures		4	4	4	4	4
Värvus		4	4	4	4	4
Elektrijuhtivus		4	4	4	4	4
Lõhn		4	4	4	4	4
pH		4	4	4	4	4
Maitse		4	4	4	4	4
Hägusus		4	4	4	4	4
Raud		4	4	4	4	4
<i>Süvakontrolli analüüsid:</i>						
Alumiinium		1	1	1	1	1
Mangaan		1	1	1	1	1
Ammoonium		1	1	1	1	1

Kloriid		1	1	1	1	1
Sulfaat		1	1	1	1	1
Nitraat		1	1	1	1	1
Nitrit		1	1	1	1	1
Naatrium		1	1	1	1	1
Oksüdeeritavus		1	1	1	1	1
Boor		1	1	1	1	1
Fluoriid		1	1	1	1	1
Antimon		1	1	1	1	1
Arseen		1	1	1	1	1
Kaadmium		1	1	1	1	1
Kroom		1	1	1	1	1
Nikkel		1	1	1	1	1
Elavhõbe		1	1	1	1	1
Vask		1	1	1	1	1
Tsüaniid		1	1	1	1	1
Plii		1	1	1	1	1
Seleen		1	1	1	1	1
Pestitsiidid		1	1	1	1	1
Pestitsiidide summa		1	1	1	1	1
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)		1	1	1	1	1
Benso(a)püreen		1	1	1	1	1
Benseen		1	1	1	1	1
1,2-dikloroetaan		1	1	1	1	1
Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen		1	1	1	1	1
Trihalometaanide summa		1	1	1	1	1

Koostas:

/allkirjastatud digitaalselt/

(allkiri, kuupäev)

