

Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2029

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

Joogivee käitleja: Osaühing Mulgi Vallahaldus, reg nr 10531980

Veevärgi nimetus, asukoht: Indumäe veevärk (Karksi küla Tamme tee) veevärk, Tamme tee, Karksi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond

Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Heiti Maiste, Mulgi Vallahaldus OÜ juhataja, heiti@mulgivallahaldus.ee, tel 5184405

Puurkaevu(de) andmed: Indumäe Puurkaev, Tamme tee (Indumäe) elamukvartal, katastri number: 6140.

Sügavus, veekiht: 250 m, Kesk-Devoni

Käideldava vee kogus ööpäevas: 3,6m³

Tarbijate arv: 37 juhutarbijad:

Proovivõtu koht ja aeg:

- Tavakontroll 1 x aastas: Eramu, Tamme tee 3 - juuli
- Süvakontroll 1 x 10 aasta jooksul: Viimane analüüs tehtud 2021 aastal. Uus analüüs 2031.

Kvaliteedinäitaja	Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg				
	2025 a.	2026 a.	2027 a.	2028 a.	2029 a.
<i>Tavakontrolli analüüsid:</i>					
<i>Escherichia coli</i>	1	1	1	1	1
Soole enterokokid	1	1	1	1	1
Coli-laadsed bakterid	1	1	1	1	1
Kolooniate arv 22 °C juures	1	1	1	1	1
Värvus	1	1	1	1	1
Elektrijuhtivus	1	1	1	1	1
Lõhn	1	1	1	1	1
pH	1	1	1	1	1
Maitse	1	1	1	1	1
Hägusus	1	1	1	1	1
Raud	1	1	1	1	1
Mangaan	1	1	1	1	1
<i>Süvakontrolli analüüsid:</i>					
Alumiinium					
Fluoriid					

Ammoonium					
Kloriid					
Sulfaat					
Nitraat					
Nitrit					
Naatrium					
Oksüdeeritavus					
Boor					
Antimon					
Arseen					
Kaadmium					
Kroom					
Nikkel					
Elavhõbe					
Vask					
Tsüaniid					
Plii					
Seleen					
Pestitsiidid					
Pestitsiidide summa					
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)					
Benso(a)püreen					
Benseen					
1,2-dikloroetaan					
Tetrakloroeteen ja Trikloroeteen					
Trihalometaanide summa					

Koostas:

/allkirjastatud digitaalselt/
(allkiri, kuupäev)

