



PÄÄSTEAMET

Tallinn, Völvi tn 8 korteriühistu
sirje.raidma@gmail.com

06.07.2026 nr 7.2-1/4756-1

**Teade tuleohutusnõuete rikkumise kohta
Völvi tn 8, Tallinn**

Lugupeetud korteriühistu juhatus

Meile on laekunud teade ning fotod, mille kohaselt on Völvi 8 korterelamu keldrikorruse üldkasutatavates vahekäikudes ja liikumisteedel hoiustatud erinevaid esemeid, mööblit, rattaid, tõukerattaid, auto rehvid, olmeprügi ning muud vara, mis võib takistada ohutut liikumist ja suurendada tulekahju leviku ohtu.

Juhime tähelepanu, et **Tuleohutuse seaduse § 3 lõike 1 punktide 1, 2, 5 ja 6 kohaselt on isik kohustatud järgima tuleohutusnõudeid, kontrollima tema valduses oleva ehitise ohutust, rakendama tulekahju tekkimist vältivaid meetmeid ning tagama ohutu evakuatsiooni.**

Samuti on evakuatsioonitee eesmärk võimaldada inimestel tulekahju või muu ohu korral hoonest kiiresti ja ohutult väljuda. Evakuatsioonitee peab olema vabalt ja ohutult läbitav ning selle kasutamist ei tohi takistada esemete või põlevmaterjali ladustamisega.

Korteriühistel kui hoone ühiskasutatavate osade valdajal lasub kohustus tagada, et üldkasutatavad keldrikoridorid, läbipääsud ja muud evakuatsiooni seisukohalt olulised alad oleksid korras ning vabad tuleohtu suurendavatest või liikumist takistavatest esemetest.

Palume:

1. Kontrollida keldrikorruse üldkasutatavate ruumide ja vahekäikude tuleohutuslikku seisukorda.
2. Kõrvaldada viivitamata üldkasutatavatesse keldrikoridoridesse ja läbipääsudele paigutatud esemed, prügi ning muu vara, mis takistab liikumist või suurendab tuleohtu.
3. Rakendada meetmed vältimaks sarnaste olukordade kordumist tulevikus.
4. Esitada puuduste kõrvaldamist tõendavad fotod või muu asjakohane teave hiljemalt **17.07.2026** aadressile tarmo.adamberg@paasteamet.ee.

Juhime tähelepanu, et kui määratud tähtjaks ei ole puuduste kõrvaldamist tõendavaid materjale esitatud, võib Päästeamet alustada rikkumise kõrvaldamiseks haldusmenetlust.

Täname Teid koostöö eest ning loodame puuduste kiirele kõrvaldamisele, et tagada elanikele ohutu elukeskkond ja nõuetekohane tuleohutus.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tarmo Adamberg
inspektor
Põhja päästkeskus

Tarmo Adamberg
+372 53400274
tarmo.adamberg@paasteamet.ee