

Siseministri 07.01.2013 määrus nr 1
 „Nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised,
 kus tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi
 tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” Lisa 3

Kvartali hooldustööde akt

EHITIS: TCN LA KIRSIKO		Kontaktisik:	
Aadress: PAEKARPE 76		Mob/Tel:	
Hooldusleping nr :			
Keskseadmed	Tüüp	Testitud	Märkused
Süsteemi keskseade	INIM	JAH	
Kas on konfiguratsiooni muudetud?			
Akud		13.05 Ah, 12.8V,t° 11.05 Ah, 12.8V,t°	2+1C17Ah
Kontrollida reservtoite akude mahtuvust			
Indikatsioonipaneel			
Lühiseeraldaja			
Liinimoodul			
		JAH	EI
			Märkused
Visuaalne ATS seadmete ja niiskuslekke kontroll		X	
Signaal jõuab Häirekeskusesse		X	ARTICARD
Keskseade eristab:			
Katkestus andurite liinis			✓
Lühis andurite liinis			X
Katkestus sireenide ahelas			X
Lühis sireenide ahelas			X
Põhitoite katkestus		X	
Varutoite katkestus		X	
Ventilatsioonijuhtimine on töökorras		X	Automaatsega
Liftide, <u>tuletõkkeuste</u> , suitsueemaldusluukide automaatne rakendumine on töökorras		X	
Anduri või tulekahjuteatenupu rakendumine		X	
..... juhtimine on töökorras			
..... juhtimine on töökorras			
Kas ATS dokumentatsiooni hoidekoht on tähistatud?		X	
Kas ATS-süsteemi paiknemisskeem on hoidekohas?		X	
Kas ATS-süsteemi keskseadme kasutusjuhend on hoidekohas?		X	
Kas süsteemi hoolduspäevik on hoidekohas?		X	
Kas sissekanne süsteemi hoolduspäevikusse on tehtud?		X	
Hooldaja märkused	VENT. PELEE AUTOMAATSEGA, VÕI MAKUSEGA KAS ISI VÄLJA LÜCITADA.		
Kliendi märkused	Lisa		

Käesolev akt on koostatud selles, et on üle antud ja vastu võetud tulekahjusignalisatsioonisüsteemi kvartaalne hooldus. Süsteemi tööpõhimõte ja praktiline kasutamine on Tellijale arusaadav. Esitatud töö on vastav sõlmitud hoolduslepingu tingimustele ja on Tellija poolt vastu võetud.

Süsteemi hooldaja	kuupäev	Nimi	allkiri
	05.06.20	O. Järve	[Allkiri]
Omanik või tema esindaja	05.06.20	M. Ugrasa direktor	[Allkiri]