

Maatoiming nr 20240422767

Piirikirjeldus

Piiripunktidega seotud maatükid	89202:002:1182, 89901:001:1134, 89202:002:0580, 89202:002:0025, 89202:002:0013, 89202:002:1320
Katastrimõõdistamise aeg	30. august 2024 kuni 31. mai 2025

Katastrimõõdistamise tulemus

Piiripunkti nr skeemil	Koordinaadid	Piiripunkti liik	Piiripunkti tunnus	Piirimärgi paigaldamine
3	X = 6471168.28 Y = 614811.73	PIIRINAE	100001903803	TAASTATUD
6	X = 6471248.34 Y = 614777.74	METALLTORU	100006818015	PAIGALDATUD
7	X = 6471242.03 Y = 614780.57	METALLTORU	100006607989	PAIGALDATUD
8	X = 6471235.89 Y = 614782.26	METALLTORU	100003748466	PAIGALDATUD
9	X = 6471229.1 Y = 614783.66	METALLTORU	100006607990	PAIGALDATUD
11	X = 6471214.1 Y = 614784.8	METALLTORU	100006818016	PAIGALDATUD
1	X = 6471210.31 Y = 614784.68	METALLTORU	100001903831	PAIGALDATUD
5	X = 6471226.77 Y = 614788.74	METALLTORU	100001887327	TAASTATUD
10	X = 6471221.5 Y = 614784.64	PIIRINAE	100006607991	PAIGALDATUD
2	X = 6471165.41 Y = 614805.06	METALLTORU	100001901400	TAASTATUD
4	X = 6471187.52 Y = 614804.17	METALLTORU	100001903802	TAASTATUD


Muud tähtsust omavad asjaolud

Märkuse nr skeemil	Märkus
--------------------	--------


Piir kulgeb piirimärkide 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-1 vahel sirgjooneliselt piirimärgist piirimärki.

NR:1 (METALLTORU). Piiride kindlaksmääramine 1*. 7,5m tee teljest.
NR:2 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Kairi tee 2 katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.
NR:3 (PIIRINAEEL). Taastatud tuginedes Klubihoone katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele (hiliseim mõõdistus).
NR:4 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Klubihoone katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele (hiliseim mõõdistus).
NR:5 (METALLTORU). Taastatud tuginedes Keskuse elamu katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele (hiliseim mõõdistus).
NR:6 (METALLTORU). 7,5m tee teljest.
NR:7 (METALLTORU). 7,5m tee teljest.
NR:8 (METALLTORU). 7,5m tee teljest.
NR:9 (METALLTORU). 7,5m tee teljest.
NR:10 (PIIRINAEEL). 7,5m tee teljest.
NR:11 (METALLTORU). 7,5m tee teljest.

Lisa 1



Lisa 2



Kommentaari: PIIRIDE KINDLAKSMÄÄRAMINE 1*

PÕHJUS:

24145 Valma-Väluste tee ja Kairi tee 2 katastriüksused on vormistatud omavahel kattesse.

SELGITUS:

Maastikul on olemasolev metalltoru mille asukoht vastab Kairi tee 2 piiriandmetele. Piirimärk asetseb 5,7m kaugusel tee teljest aga 24145 Valma-Väluste tee ja Kairi tee 2 piiriprotokollides on kirjeldatud, et 24145 Valma-Väluste tee ja Kairi tee 2 katastriüksuste ühine piir kulgeb 7,5m kaugusel tee teljest. Varasemate ortofotode põhjal saab järeldada, et tee asukoht ei ole muutunud.

TULEMUS (ETTEPANEK):

Piirimärk nr 1 paigaldatakse piiriprotokollides kirjeldatud kaugusele 7,5m kaugusele tee teljest. Maastikul olemasolev metalltoru eemaldatakse peale maakorraldustoimingu registreerimist maakatastris.