




Geoloogiline läbilõige I-I



Geoloogiline läbilõige II-II




Geoloogiline läbilõige III-II



LEPPEMÄRGI

- | | |
|--|--|
| | Katastrüksuse nimetus, tunnus ja piir |
| | Vaidasoo liivakarjääri mäeeraldise piir |
| | Vaidasoo liivakarjääri mäeeraldise teenindusmaa piir |
| | Vaidasoo liivamaardla (0873) varuploki piir |
| | Nõlvaterviku kalle |
| | Elektripaigaldise kaitsevöönd |
| | III kategooria kaitsealuse liigi elupaik |
| | Keskmine põhjavee tase 43,00 m abs |
| | Veetaseme abs kõrgus ja mõõtmise kuupäev |
| | Kasvukihit |
| | Katendipuistang |
| | Ladu/täide |
| | Täiteliiv |
| | Ehitusliiv |
| | Ehituskruus |
| | Saviliivmureen |
| | Lubjakivi |

Geoloogiline puurauk/kaevand



Š-17*	2009. a kaevandi number
43,88	suudme kõrgus kaevandi asukohas 2019. a, abs m
37,98	määeraldise lamami kõrgus, abs m
Š*/Pa-16	2009. a šurfi ja 2012. a puuraugu kombinatsioon
46,61	suudme kõrgus punkti asukohas 2019. a, abs m
37,91	määeraldise lamami kõrgus, abs m

