

1. Keskkonnakaitsetloa taotlus

Taotlus

Taotluse number	T-KL/1029127
Taotluse liik	Keskkonnaloa taotlus

Taotleja andmed

Ärinimi / Nimi	OÜ Raidano
Kontaktisik	Kalle Tüür

Tegevuse ülevaade

Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu	Uue keskkonnaloa taotlemine õigel ajak pikendamata jäetud, tänaseks kehtivuse lõpetanud Murese II kruusakarjääri mäeeraldisele.
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus	Käesoleva taotluse eesmärk on sisuliselt pikendada tänaseks kehtetu keskkonnaloa kehtivust läbi uue keskkonnakaitsetloa taotlemise, kus ainsaks sisuliseks muutuseks on loa kehtivusaeg. Mäeeraldisel ja selle teenindusmaa piirid, sh kaevandatast varu, on samad, mis olid hõlmatud ka tänaseks kehtivuse kaotanud keskkonnaloaga nr VILM-041. Karjääri eesmärk on tagada vajalik ehitusmaterjal nii kohaliku kui üleriigilise tähtsusega ehitusobjektide tarbeks ning taotleja äritegevuse jätkamiseks. Luba taotletakse 15 aastaks.
Tegevusega kaasneda võivate keskkonnanähtingute (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus	Keskkonnaamet on Murese II kruusakarjääri keskkonnaloa nr VILM-041 esmasel väljastamisel järeldanud, et tol ajal kavandatud ning kuni 2023. a toimunud tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Karjääri ümbruses ei ole keskkonnakaitsetelised tingimused vahepeal oluliselt muutunud ning kaevandamise taastalustamisega ei ole olulist mõju ümbritsevale keskkonnale oodata. Kruusa kaevandamisel on peamiseks keskkonda mõjutavateks teguriteks müra, tolm ja maastikupildi visuaalne muutumine. Tegemist on aktiivses kaevandamises oleva piirkonnaga, kus on peamised mõjud juba avaldunud. Taotletav mäeeraldis asub eramaal ning selle piires ega lähieümbuses ei asu looduskaitsetelisi või muid keskkonnapiiranguid põhjustavaid objekte. Täpsem informatsioon on esitatud taotluse seletuskirjas.

Käitis/tegevuskoht

Nimetus	Murese II kruusakarjäär
Aadress	Muresepõllu, Raassilla küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Territoriaalkood	6697
Katastritunnus(ed)	79701:004:0069
Objekti L-EST97 koordinaadid	X: 6457050, Y: 600977
Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Muresepõllu (79701:004:0069).
Loa taotletav kehtivusaeg	Tähtajaline
Kehtivus aastates	15 aastat
Alates	
Kuni	

Puudutatud kohalikud omavalitsused

KOV nimetus	KOV EHAK kood
Viljandi vald, Viljandi maakond	0899

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Jrk nr	1.
Mäeeraldise liik	uus mäeeraldis
Registrikaardi nr	719
Maardla nimetus	Murese
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	kruus
Mäeeraldise nimetus	Murese II kruusakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldise ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha)	7.99
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha)	15.46
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	22
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	8
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	Üld- ja teedeehitus
Minimaalne tootmismahd aastas	
Keskmine tootmismahd aastas	

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Liik	Varu		
			Kogus	Ühik	Kuupäev
5 plokk	1205 - ehituskruus	aT - aktiivne tarbevaru	247.50	tuh m³	31.03.2025
6 plokk	1205 - ehituskruus	aT - aktiivne tarbevaru	3.60	tuh m³	31.03.2025

Tegevusala andmed

Jrk nr	Kasutusala	Maksimaalne aastane tootmismah		Kaevandatav varu	
		Kogus	Ühik	Kogus	Ühik
1.	1205 - ehituskruus			232.10	tuh m³

Geoloogilised uuringud

Jrk nr	1.
Geoloogilise uuringu loa omaja	Raidano OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number	-
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg	15.02.2000
Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Aruanne "Murese karjäärivälja geoloogiline uuring" (varu seisuga 01.01.2000. a.)
Geoloogiafondi number	6373
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	0003
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	15.02.2000

Kaevandatud maa korrastamine

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	Rohu- ja metsamaa
-------------------------------------	-------------------

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad

Markseidermöödistamine	Lisa 1: Murese_II_2020.asice
Keskkonnaloa mäeeraldise plaan	Lisa 2: Maeeraldise_plaan.pdf
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked	Lisa 3: Geoloogilised_labiloiked.pdf

Keskkonnaloa korrastatud maa plaan	Lisa 4: Korrastatud_maa_plaan.pdf
------------------------------------	-----------------------------------

Lisadokumendid

Taotluse juurde käiv seletuskiri	Lisa 5: Seletuskiri.asice
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne	Lisa 6: EGF6373.zip
GIS ja CAD failid	Lisa 7: piir_maeeraldis.dgn Lisa 8: piir_teenindusmaa.dgn Lisa 9: isojooned_lamam.dgn Lisa 10: isojooned_maapind.dgn

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhindangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus	
Tegevuse asukoha ja eeldatava mõjuala kirjeldus	<p>Keskkonnaamet on Murese II kruusakarjääri keskkonnaloa nr VILM-041 esmasel väljastamisel järeldanud, et tol ajal kavandatud ning kuni 2023. a toimunud tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju. Karjääri ümbruses ei ole keskkonnakaitselised tingimused vahepeal oluliselt muutunud ning kaevandamise taasalustamisega ei ole olulist mõju ümbritsevale keskkonnale oodata. Kruusa kaevandamisel on peamisteks keskkonda mõjutavateks teguriteks müra, tolm ja maastikupildi visuaalne muutumine. Tegemist on aktiivses kaevandamises oleva piirkonnaga, kus on peamised mõjud juba avaldunud. Taotletav mäeeraldis asub eramaal ning selle piires ega lähiümbruses ei asu looduskaitse või muid keskkonnapiiranguid põhjustavaid objekte.</p> <p>Täpsem informatsioon kavandatava kaevandamise keskkonnamõju võimalikuulatus ja esineda võivate avariilukordade kohta ehk teave keskkonnamõju hindamise eelhindangu andmiseks on esitatud taotluse seletuskirjas.</p>
Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnaelementide kirjeldus	
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta	
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed	

8. Taotluse lisad

Nimetus	Manus
Taotluse allkirjastatud graafilised lisad	Lisa 11: Graafilised_lisad.asice