



Piiripunktide ja piiride skeem

Piiriprotokoll nr LY2026030419428

Lisa 1



Väljakanne



LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata punkt
- Piirimärk paigaldamata
- 10 Piiripunkti number

Piirikirjeldus - Reinupõllu

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
64	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
65	metalltoru*	teemaa serv**	*maaga tasa **9m tee teljest	olemasolev	-
48	metalltoru*	sirgjooneline	*maaga tasa	paigaldatud	-
47	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
46	metalltoru		-	paigaldatud	-

Piirikirjeldus - Reinu

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
46	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
47	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	-	-	-
48	metalltoru*	teemaa serv**	*maaga tasa **9m tee teljest	paigaldatud	-
10	teemaa serva punkt*	sirgjooneline	*9m tee teljest	-	-
11	metalltoru		korrastati	olemasolev	-