



**MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLLI NR 3-1/25/693-1 LISA: VEEVÄRGI NÕUETE KONTROLL**

**LÄBIVAATUSE JA DOKUMENTIDEGA TUTVUMISE KÄIGUS TUVASTATUD ASJAOLUD:**

**1. ÜLDINFO**

**Nimetus:** Lipa Koolimaja

**Veevärgi kood:** EEWSZLIPAKOOLIMAJA

**On kohaliku omavalitsuse poolt määratud vee-ettevõtja:** Ei

**2. TEGEVUSPIIRKONNAD**

Rapla maakond, Rapla vald, Lipa küla, Koolimaja

**3. KASUTATAVAD VEEALLIKAD**

**Veeallika nimetus**

Puurkaev PRK0008990

**Katastri nr**

8990

**4. KORRASHOID JA VEEVARUSTUS**

**Toodetav vesi:** 0.3 m<sup>3</sup>/ööpäevas

**Püsitarbijate arv:** 18

**Vee toide:** Põhjavee toiteline

**Kontrollikava koostöölastamise aasta:** 2021

**Radioloogia:** Ei ole vaja uurida

**5. KONTROLLKÜSIMUSED**

**5.1. Joogivee kvaliteet**

5.1.1. Kas on olemas Terviseametiga koostöölastatud joogivee kontrolli kava? **Jah**

5.1.2. Kas tavakontrolli veeproovid on võetud vastavalt joogivee kontrolli kavale? **Jah**

5.1.3. Kas süvakontrolli veeproovid on võetud vastavalt joogivee kontrolli kavale? **Jah**

5.1.4. Kas joogivee kontrolli kava täitmise andmed on esitatud nõutud sagedusega? **Jah**

5.1.5. Kas proovid on võetud atesteeritud proovivõtja poolt? **Jah**

5.1.6. Kas proovid on võetud nõuetele vastavast proovi võtmise kohast? **Jah**

5.1.7. Kas analüüsid on tehtud akrediteeritud laboris? **Jah**

5.1.8. Kas joogivee mikrobioloogilised näitajad vastavad nõuetele? **Jah**

**Märkus:** Kolooniade arv 22 °C tulemus >300 PMÜ/1 ml viitab vee vähesele kasutusele. Kolooniade arv on sanitaarse seisundi näitaja ja ei ole seotud haigustekitajate esinemisega vees.

5.1.9. Kas joogivee keemilised kvaliteedinäitajad vastavad nõuetele? **Ei**

5.1.10. Kas joogivee indikaatornäitajad vastavad nõuetele? **Jah**

5.1.11. Kas joogivee käitleja on joogivee nõuetele mittevastavusest teavitanud Terviseametit ja tarbijaid? **Jah**