



## TÖÖINSPEKTSIOON

Päästeamet  
Raua tn 2  
10124 Tallinn

Meie: 17.10. 2024 nr 1.4-1/2066

### Märgukiri

Lugupeetud Päästeamet

Soovime Teie tähelepanu juhtida asjaolule, et 14.10.2025 avalikustasite oma Facebooki kontol video „Varjumiskoha ettevalmistus“ (aadressil: <https://www.facebook.com/paasteamet/videos/varjumiskoha-ettevalmistus/2835677959976863/>), milles päästja löikab lauasaega vineeri. Videos on selgelt näha, et lauasaelt on eemaldatud löikeketast kattev kaitsekate (Lisa 1).

Kaitsekatteta lauasae kasutamisel on oht päästja tervisele ilmne. Kaitsekate on mõeldud ennetamiseks olukordi, kus töötaja võib sattuda kontakti pöörleva löikekettaga – näiteks ettenägematu liigutuse, töödeldava materjali kinnikiilumise või tasakaalu kaotamise korral, mis võib kaasa tuua raskeid vigastusi, sealhulgas sõrmede või käe kaotust.

Ka Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 5 lõike 4 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruse nr 13 „Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ § 4 lõike 1 kohaselt töövahendi liikuva osaga ohtliku kokkupuute vältimiseks tuleb paigaldada kaitsepiire või -seadis, mis takistab juurdepääsu ohualale. Suurema ohu puhul varustatakse kaitsepiire blokeeringuga, mis kaitsepiirde eemaldamisel peatab ohtliku osa liikumise enne kasutaja sattumist ohualasse.

Tööinspektsioon hindab väga Teie tööd ning tunnustab päästjate panust elanikkonnakaitsesse ja üldisesse turvalisusesse. Peame Teie tegevust äärmiselt vajalikuks ning toetame igati ühiseid eesmärgi, kuid palume mitte ära unustada ka päästjate tööohutust. Selline videos avalikustatud riskikäitumine võib kujundada väärarusaama ohututest töövõtetest nii päästjatele kui ka avalikkusele.

Sel põhjusel palume Teil nimetatud Facebooki videos:

- kas eemaldada riskantse tegevuse lõik (umbes 10. sekundil),
- või alternatiivselt kõrvaldada kogu video.

Täname veelkord Teid tehtava töö eest ning loodame, et võtate meie pöördumist heatahtlikult ning tööohutust edaspidi silmas pidades!

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Asko Jõesma

Ehituse ja taristu rakkerühma juhtiv tööinspektor

Asko Jõesma

5596 8432, [asko.joesma@ti.ee](mailto:asko.joesma@ti.ee)



**austame  
erinevusi**



## Lisa 1



Katkend videost, kus päästja lõikab lauasaal vineeri. Lauasaal on eemaldatud kaitsekate.