



TERVISEAMET



Katseprotokoll KJL2024/V1737MB
Rahvatervise labor
Vee mikrobioloogiline analüüs

Tellija: Aktsiaselts Vekanor, 10579389
Proovivõtukoht: majja sisenev kraan, Kohtla Põhikool, Kooli tn. 6, Kohtla-Nõmme alevik
Proovivõtja: Tiina Uustal 2331/23

Veeallika liik:	Veevärgivesi	Proov võetud:	11.11.2024	10:50
Proovivõtuakti/kaaskirja nr.:	V2024001737	Laborisse toodud:	11.11.2024	12:35
Proovi seisund:	Ilma iseärasusteta	Analüüs alustatud:	11.11.2024	12:50
Proovivõtumetod:	EVS-EN ISO 19458*	Analüüs lõpetatud:	14.11.2024	
		Protokoll vormistatud:	14.11.2024	

Analüüsi tulemused

Näitaja/Analüüs	Tulemus	Piirsaldus	Ühik	Analüüsimeetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1
Kolooniate arv 22 °C	7		PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222
Soole enterokokid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 7899-2

Piirsaldus: Kolooniate arv 22 °C Ebaloosulike muutusteta.

Sotsiaalministri määrus nr 61, 24.09.2019 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded.

(*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse.

PMÜ - pesa moodustav ühik

Maria Derevjagina
kvaliteedispetsialist



Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

Katseprotokoll KJL2024/V1737MB Lk 1 / 1

Kohtla-Järve labor

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322 / 5183642 / kjlabor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 31682858



TERVISEAMET



Katseprotokoll KJL2024/V1737K

Rahvatervise labor
Vee keemiline analüüs

Tellijä:	Aktsiaselts Vekanor, 10579389	Proov võetud:	11.11.2024	10:50
Proovivõtukoh:	majja sisenev kraan, Kohtla Põhikool, Kooli tn. 6, Kohtla-Nõmme alevik	Laborisse toodud:	11.11.2024	12:35
Proovivõtja:	Tiina Uustal 2331/23	Analüüs alustatud:	11.11.2024	12:40
Veeallika liik:	Veevärgivesi	Analüüs lõpetatud:	12.11.2024	
Proovivõtuakti/kaaskirja nr.:	V2024001737	Protokoll vormistatud:	12.11.2024	
Proovi seisund:	Ilma iseärasusteta			
Proovivõtumetod:	EVS-EN ISO 5667-3*			

Analüüsi tulemused

Näitaja/Analüüs	Tulemus	Piirsisaldus	Ühik	Analüüsimeetod
Ammoonium	< 0,08	0,5	mg/l	ISO 7150-1
Elektrijuhtivus	1151	2500	µS/cm	EVS-EN 27888
Fluoriid	0,91	1,5	mg/l	V24F:2018
Hägusus	< 0,5		NHÜ	EVS-EN ISO 7027-1
Kloriid	281	250	mg/l	EVS-ISO 9297
Lõhn	1		lahjendusaste	EVS-EN 1622*
Maitse	1		lahjendusaste	EVS-EN 1622*
Mangaan	57	50	µg/l	ISO 6333
Nitraat	< 1	50	mg/l	V20SF:2020
Nitrit	0,009	0,5	mg/l	V23SF:2021
Oksüdeeritavus	1,09	5	mg O ₂ /l	EVS-EN ISO 8467
pH	7,87	6,5 - 9,5	pH ühik	EVS-EN ISO 10523
Sulfaat	4,8	250	mg/l	V22F:2021
Raud	< 40	200	µg/l	V17SF:2017
Värvus	< 3		mg/l Pt	EVS-EN ISO 7887

Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded

Jelena Mihhailova
vanemspetsialist



Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse

Katseprotokoll KJL2024/V1737K Lk 1 / 1

Kohtla-Järve labor

Kalevi 10, Kohtla-Järve 30322 / 5183642 / kjlabor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 31654003