

OBJEKTI KASUTUSELEVÕTU PAIKVAATLUSE AKT

Nr 9.3-1/26/3606-3

(asja nr Deltas)

Ehitise kasutusloa kooskõlastuse taotlus: lasteaia õppehoone
(kasutusotstarve)

Kasutusloa menetlusnumber ehitisregistris: 2611371/04258

Objekti andmed:

Objekt: Võru lasteaed Punamütsike – ühekorruseline lasteaiaks ehitatud uus hoone

.....
(kontrollitava ehitise/ruumi nimetus ja kirjeldus)

Aadress: Vilja tn 10 , Võru linn, Võru maakond

.....
(ehitise/ruumi aadress)

Määrus, mille alusel hinnatud: Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrusest nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“.

Kontrollitakse:

- ☒ ehitusprojekt ☒ projekt on TA poolt läbi vaadatud või kooskõlastatud
☒ siseviimistlusmaterjalid
☐ radoonivastaste meetmete rakendamine
☒ maa-ala, hoone(d), ruumid
☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused MHV Elektrikontroll OÜ 27.04.2026 valgustiheduse mõõtmise protokoll nr VA2604006
(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokoll nr)

☒ ventilatsiooni mõõtmistulemused MAJATEHNIK KATSELABOR OÜ 30.04.2026
ventilatsioonisüsteemide mõõdistuspass töö number: 121-26
(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokoll nr)

☒ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused MAJATEHNIK KATSELABOR OÜ 29.04.2026
tehnosüsteemide poolt tekitatava mürataseme mõõtetulemused töö number: 122-26
(mõõtmiste teostaja, kuupäev, protokoll nr)

☒ joogivee analüüsi tulemus MIRIDON OÜ labori 14.05.2026 katseprotokoll nr. 261071K, B
(analüüsi teostaja, kuupäev, protokoll nr)

Paikvaatluse kuupäev/kellaeg: “02“ juuni 2026 a
kell 11.15 kuni 11.55

Paikvaatluse juures viibisid: Kalmer Vislapuu - Võru Linnavalitsuse ehitusnõunik, tel 5552 1811,
Janne Heinsaar, Lõuna regionaalosakonna vaneminspektor, janne.heinsaar@terviseamet.ee

.....
(esindaja või muu isiku, ees- ja perekonnanimi, ametikoht, telefon, e-post)

Paikvaatlusel tuvastatud asjaolud/puudused: Lasteaia hoones on 11 rühma: 8 aiarühma ja 3 sõimerühma. Igas rühmaruumis on garderoob, pesuruum, riiete kuivatusruum ning magamis- ja mänguruum. Ühiskasutuses on ujula, aula, muusika- ja liikuvusruum ning loovustuba-õppekõök. Igal rühmal on õues oma mänguala eakohaste atraktsioonide ja hoone juurede jääva varjualusega. Majandusala on eraldatud ning eraldi sissepääsuga.

.....

Paikvaatlusel kasutatud tehnilised vahendid:

.....

.....

(vahendi nimetus, mark, seerianumber)

Ametnik: Aira Varblane, vaneminspektor, tel 5822 5415, aira.varblane@terviseamet.ee

.....

(kontrolli teostanud ametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi, telefon, e-post)