



PÄÄSTEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
info@ttja.ee

19.03.2019 nr 7.2-2.1/3339-1

Märgukiri

Haldusmenetluse nr 7.2-5.2/31 raames esitas objekt KÜ Õismäe tee 105 aadressil Õismäe tee 105, Tallinn, Harjumaa elektripaigaldiste auditi. Auditi käigus tuvastati, et elektripaigaldis ei vasta kehtestatud ohutusnõuetele ega ole ettenähtud otstarbel kasutamiseks ohutu. KÜ Õismäe tee 105 juhatuse liikme kinnitusel avastatud puudused likvideeritakse hiljemalt 14.06.2019.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub päästekeskus käesoleva kirjaga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning informeerib asjaolust, et nimetatud hooned ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Aleksandra Mäsepp
Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor
Põhja päästekeskus

Lisa: KÜ Õismäe tee 105 elektripaigaldiste audit ja mõõtmised.

+372 53036489
aleksandra.maesepp@rescue.ee

Põhja päästekeskus / Erika 3 / 10416 Tallinn / 628 7500 / pohja@rescue.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585