

**PÄASTEAMET
IDA PÄASTEKESKUS**

PAIKVAATLUSE PROTOKOLL HALDUSMENETLUSES nr 7.2-5.3/ 3085-2

Algus: . . 201 . a kell .

Lõpp: . . 201 . a kell .

Päästeameti Ida päästekeskuse tuleohutuskontrolli büroo vaneminspektor Irina Belik
(koostaja ametinimetuse ja nimi)

tutvustanud menetlusosalisele HMS §-dest 13; 36; 37; 38 lõikest 3 ja 40 ning Rvasts § 5 lõikest 1
tulenevaid menetlusosalise õigusi ning kohustusi, teostas TuOS §39 ning HMS § 18 nõudeid järgides
paikvaatluse EE Narva Elektri jaamad AS

Olmehoone 73 Balti Elektri jaam, Elektri jaama tee 59.
(paikvaatluse teostamise koht)

mille juures viibisid järgmised menetlusosalised: Indrek Randoja

Tuleohutuse pääspetsialist
(ametikoht, nimi)

kelle esindusõigus on tuvastatud: SAH, EE NEJ-i kinnisvara EE vahel sõlmitud raamleping
eesmärgiga fikseerida vaadeldava ehitise ja/või territooriumi tuleohutusala olukord.

Paikvaatlusega tuvastati järgmised asjaolud: Tuuraalpaigutatud remonditööd EE
NEJ BEJ valvetelektrikud, päevitus on fikseeritud remonditööd
teostatud elektri juures.

Esitati tuuraalpaigutatud koolduspäevitust kuu fikseeritud määruid
iga-kuike kontrollide kohta. Puudub teatavate loetelu jeldusi.
Tuuraalpaigutuse kooldajad on V. Niron ja V. Bichela, kes teostavad
ipa-märkeid kstmsi.

Parandustööde ja aastu kontrollide kohta tehakse fikseeritud
tuuraalpaigutuse teise koolduspäevitust.

Esimese korruse dvaktrepikoja tuleohutus ei sillgu täielikult.
Tuleohutuse kooldaja on Tasta Tuli OÜ

Veetkambrikoor nr 5, mis asub kolmanda korrusel, seinad ja põrand
on tihedat kollast vauri montaažiaktya veetkambril remont ei
tehtud

Esimese kolmanda korruse evart. sissepääs ei ole märgitud keemia laboris
asul tuleohutust.

Koos on ATS keskkadest, mis ei ole omakohal täiendatud.
2ga keskkadest puures on ATS parameetrite, koolduspäevit
veetkambril nr 7-7 tuleohutus on E30.

Veetkambril nr 7 on puist tehtud pinge.
Tuleohutuse koolduspäevitust kontrollitud Indrek Randoja ja V. Nironi
poolt 06.06.2013. Kontrollitud on veetkambril torikesus, koolduspäevitust
veetkambril on fikseeritud 2013 Tasta Tuli OÜ poolt.

Tuleohutuse korral seadustemise plaan kehtib ka olmehoone kohta
Veetkambril kontrollitakse STAT-keskus OÜ sahtavalt koolduspäevitust, 2013
Esitati ant. tus on fikseeritud kontrollitud veetkambril kompo-
nentide loetelu. Kontroll on tehtud augustis 2013.

Järelevalve teostamiseks nõutud või vastuvõetud dokumendid: *vedraki muudatustest e-mailid saata, ventilaatori hooldusleping, küttesüsteemi kontrolliaet ja küttesüsteemide ehitustööde kätikirjad*

Menetlusosaliste taotlused ja ütlused (sh vastuväited):

Protokolliga tutvumiseks

Menetlustoimingu juures viibijate nimed ja allkirjad: *Indrek Paudof, Paudof*

Protokolli koostaja nimi ja allkiri: Irina Belik

Irina Belik

Menetlusosaliste õigused: kasutada esindajat (HMS § 13); saada teavet õiguste ja kohustuste, menetluse eeldatava kestuse, kiirendamise võimaluste, vajalike taotluste, tõendite, muude dokumentide ja vajalike menetlustoimingute kohta (HMS § 36); tutvuda dokumentidega (HMS § 37); esitada oma arvamus ja vastuväited (HMS § 40); nõuda haldusakti andmata jätmist või päästeasutuse toimingute sooritamata jätmist, kui haldusakt või toiming rikuks tema õigusi ja tooks tõenäoliselt endaga kaasa tagajärje, mida ei saaks kõrvaldada haldusakti või toimingute hilisemal vaidlustamisel (RVastS § 5 lg 1)

Menetlusosaliste kohustused: kohustus esitada ja teatavaks tegema talle teada olevad menetluses tähtsust omavad asjaolud ja tõendid (HMS § 38 lg 3).