



TERVISEAMET

Annaliisa Täht
Haapsalu Hoolekandekeskus SA
info@haapsaluhkk.ee
Kastani 7
90508, Haapsalu, Lääne maakond

Meie 04.04.2025 nr 12.5-4/25/177-3

Sotsiaalasutuse terviseohutuse hinnang

Haapsalu Hoolekandekeskus SA ; (isiku-/registrikood **75012883**; elu-/asukoha aadress Kastani 7; telefon (+372) **58832323**; e-post **info@haapsaluhkk.ee**) esindaja **Annaliisa Täht** (edaspidi *hinnangu taotleja*) esitas taotluse sotsiaalasutuse terviseohutuse hinnangu saamiseks ööpäevaringse erihooldusteenuse teenuse osutamise jaoks, asukoha aadressiga Vahtra 14 90509 Haapsalu, Lääne maakond.

Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed:

- ☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed;
- ☒ joogivee analüüside tulemused;
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll;
- ☒ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused;
- ☒ asutuse projekt;
- ☒ töötajate tervisetõendid.

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- ☒ sotsiaalhoolekande seadus;
- ☒ rahvatervise seadus;
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
- ☒ tarbijakaitseseadus;
- ☐ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;
- ☐ sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;
- ☒ sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihooldekandeteenustele ja eraldusruumile“;
- ☐ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandenasutuse tervisekaitsenõuded“;
- ☐ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lastenasutuses ja koolis“;
- ☐ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandenasutuses“;
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

- ☒ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 “Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid”;
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☐ Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele”;
- ☒ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.
- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;
- ☒ EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.

Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi vormistanud objekti vastavuse kontrollakti ning annab järgnevalt hinnangu sotsiaalhoolekande asutuse terviseohutusele¹. Terviseamet leiab, et Haapsalu Hoolekandekeskus SA poolt osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse teenuse osutamise ruumid, ruumide sisustus ja korrashoid ning maa-ala aadressil Vahtra 14 Haapsalu, vastasid kehtivatele tervisekaitsenõuetele 8 teenusesaaja koha kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Merili Jakobson-Tereštšenkova
inspektor (keskkonnatervis)

Merili Jakobson-Tereštšenkova 5301 1424
merili.jakobson-terestsenkova@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.