



PÄÄSTEAMET

Tallinn, Õismäe tee 112 korteriühistu  
[jaandirect@yahoo.com](mailto:jaandirect@yahoo.com)

11.02.2019 nr 7.2-2.1/1741-1

## Teatis

08.01.2019 teostas Põhja päästekeskus paikvaatluse hoones aadressiga Õismäe tee 112, Tallinn, Harjumaa. Paikvaatlusel tuvastati, et hoone kohta ei ole koostatud operatiivkaart.

Siseministri 30.03.2017 määrus nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“ § 52 lg 5 p 2 kohaselt koostatakse kümne- ja enamakorruselise hoone kohta operatiivkaart. Operatiivkaardile kantav minimaalne teave on sätestatud määruse lisas 9. Operatiivkaardi koostab hoone omanik ning selles sisalduv teave esitatakse Päästeametile.

Operatiivkaarti saab esitada iseteeninduskeskkonnas <https://tuleohutusaruanne.ee/>.

Operatiivkaardil olevat infot uuendab hoone valdaja operatiivkaardil olevate andmete muutumisel või pärast hoones muudatuste tegemist ning sellest teavitatakse Päästeametit.

Palume esitada Õismäe tee 112, Tallinn, Harjumaa aadressil asuva hoone operatiivkaart Põhja päästekeskusele hiljemalt **31.03.2019**.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jana Gudinas

Ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor

Põhja päästekeskus

Jana Gudinas

+372 5386 9775

[jana.gudinas@rescue.ee](mailto:jana.gudinas@rescue.ee)