

Lisa 1

Väljavõtte toetuse saaja 18.05.2026 ja 01.07.2026 esitatud fotodest.



Foto 1 Märjamaa-Koluvere tee



Foto 2 Viilu tn ja Viilu põik ristmik



Foto 3 Märjamaa-Koluvere tee



Foto 4 Märjamaa-Koluvere tee



Foto 5 Märjamaa-Koluvere tee



Foto 6 Saare tee



Foto 7 Viilu põik



Foto 8 Viilu põigu ja Orgita keskuse vaheline ala



Foto 9 Runnu tee



Foto 10 Runnu tee



Foto 11 Viilu põigu ja Orgita keskuse vaheline ala



Foto 12 Runnu tee



Foto 13 Viilu põigu ja Orgita keskuse vaheline ala



Foto 14 Runnu tee



Foto 15 Orgita keskus 38



Foto 16 Viilu põigu ja Orgita keskuse vaheline ala



Foto 17 Viilu põigu ja Orgita keskuse vaheline ala



Foto 18 Runnu tee



Foto 19 Viilu põigu ja Orgita keskuse vaheline ala



Foto 20 Viilu põigu ja Orgita keskuse vaheline ala



Foto 21 Märjamaa-Koluvere tee



Foto 22 Märjamaa-Koluvere tee



Foto 23 Viilu põik



Foto 24 Märjamaa-Koluvere tee



Foto 25 Märjamaa-Koluvere tee



Foto 26 Runnu tee

Väljavõte 10.04.2026 kohapealse kontrolli käigus tehtud fotodest.



Foto 27 Viilu põik 10.04.2026



Foto 28 Runnu tee 10.04.2026



Foto 29 Märjamaa-Koluvere tee 10.04.2026



Foto 30 Märjamaa-Koluvere tee 10.04.2026