

# MHV Elektrikontroll OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I065

## ELEKTRIPAIGALDISE ERAKORRALINE AUDIT

Protokolli nr. **MHV-25-01515** Kuupäev: **19.06.2025**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0207124**

Auditi läbiviimise aeg: **19.06.2025**

<b>Omanik</b>	Nimi: Jelena Kübard
	Registrikood: 47705266513
	Aadress: Põlva maakond, Põlva vald, Tilsi küla, Tilsi keskus 5-6
	Telefon: +372 5673 1213
	E-post: -
<b>Valdaja</b>	Nimi: Jelena Kübard
	Registrikood: 47705266513
	Aadress: Põlva maakond, Põlva vald, Tilsi küla, Tilsi keskus 5-6
	Telefon: +372 5673 1213
	E-post: -

<b>Projekteerija</b>	Nimi: Teadmata
	Registrikood: -
<b>Ehitaja</b>	Nimi: Teadmata
	Registrikood: -
<b>Kontrollmõõtmised</b>	Mõõte-teimi labor: MHV Elektrikontroll Osaühing
	Mõõtearuande number: MA2506131

<b>Elektripaigaldise andmed</b>	Asukoht (aadress): Põlva maakond, Põlva vald, Tilsi küla, Tilsi keskus 5-6
	Nimetus: Korter
	Liik: 3. liigi elektripaigaldis
	Ehitamise/renoveerimise aasta: Teadmata
	Liitumisdokument: Sisemine liitumine
	Liitumispunkt/toitepunkt: Korruse JK
	Peakaitsemed: Kaitselüliti B1x25A
	Nimivool (A):
	Nimipinge (V): 230
	Juhistiküsteem: TNS
	Toitekaabel, muud parameetrid: XPJ HF 3G6

### Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Korter 6

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-HD 60364-7-701

*Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata*

1	Käidukorraldus	X	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	X	17	Madalpingejuhistikud	V
3	Käidukava, selle täitmine	X	18	Generaatorseadmed	X
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	V	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	X
5	Mittevastavused ehitamise ajast	X	20	Kaabelküte	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	V	21	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	V	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Kontrollmõõtmised	V	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Kaitse otsepuute eest	V	25	Mastalajaamad	X
11	Kaitse kaudpuute eest	V	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kuumustoime eest	X	27	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Liigvoolukaitse	V	28	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigpingekaitse	X	29	Eripaigaldised	V
15	Välistoime arvestamine	V			

**Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus:** Ei

**Märkused:**

**Otsus:** Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

**Järgmise auditi läbiviimise aeg:** -

**Juures viibis:** Puudub

**Ekspert:** Priit Miljan , +372 504 6070, +372 716 8317

MHV Elektrikontroll OÜ  
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 3  
3232222  
info@elektrikontroll.eu

Käesoleva auditi protokoll on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>