

AKT
külastuskorraldusliku objekti seisukorra
ülevaatamiseks enne ürituse algust

Click here to enter a date.

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

RMK ja

KRU Events OÜ

on koostanud ürituse korraldamiseks kasutatava külastuskorraldusliku objekti seisukorra ülevaatuse akti vastavalt RMK ja KRU Events OÜ vahel 24.07.2023 sõlmitud lepingule nr 3-1.21/2023/179 ürituse korraldamiseks külastuskorralduslikul Marimetsa matkaraja ja vaatetorni objektidel RMK puhke- või kaitsealadel.

Katastritel 68001:002:0214 Kullamaa metskond 234 ja 68001:002:0141 Kullamaa metskond 2 paiknev ala ning ehitise seisukord on järgmine:

Marimetsa matkaraja ja vaatetorni seisukord:

Marimetsa parkla, rada, laudtee ja vaatetorni seisukord on hea. Rööpaid ega raja kahjustusi ei esine.

Käimla seisukord on hea.

Lisa: asukoha skeem

RMK

(allkirjastatud digitaalselt)

Marju Pajumets

Ürituse korraldaja

(allkirjastatud digitaalselt)

Joosep Allik