

Ehitusteatis nr 2611201/19072

Taotlus/teatis

Taotluse/teatise andmed

Dokument Ehitusteatis nr 2611201/19072
Dokumendi kuupäev 29.07.2026
Menetlev asutus Mulgi Vallavalitsus

Seotud isikud

Roll	Isikukood/ Registrikood	Nimi (kontaktsik)
Taotleja	11275272	OÜ Moodul Projekt (ARTUR MITŠULIS)
Dokumendi esitaja	11275272	OÜ Moodul Projekt (ARTUR MITŠULIS)
Omanik	77000453	Mulgi Vallavalitsus (Arvids Tisler)
Tellija	10054238	Aktsiaselts OG ELEKTRA (Kertu Olu)
Ehitusprojekti koostaja	11076331	osaühing PB-Projekt (Bruno Bogdanovics)

Seotud ehitised

Jrk	Ehitise nimetus	EHR kood	Ehitise aadress
1	ÜLEKÄIGURAJA VALGUSTUS	221513252	Viljandi maakond, Mulgi vald, Lilli küla, 54 Karksi-Nuia - Lilli tee // Univere küla, Reimani

Ehitis

Ehitustegevuse info

Näitaja	Taotluse andmed
Rajatise liik	Muu lisas nimetamata teatisekohustuslik rajatis
Ehitisealune pind ja kõrgus	
Ehitis on vees, kaldaga ühendamata	Ei
Kavandataav tegevus	Ehitise püstitamine
Ehitustegevuse täpsustus	
Alusdokument	
See tegevus on	Teatisekohustuslik

Ehitise üldinfo

Näitaja	Taotluse andmed
Ehitise liik	Rajatis
Ehitise nimetus	ÜLEKÄIGURAJA VALGUSTUS
Ehitisregistri kood	221513252
Omandi liik	kinnisasi
Kultuuriväärtus	
Kaitsekategooria	
Ehitise seisund	
Esmane kasutusaasta	
Esmase kasutuselevõtu aasta on oletuslik	
Ehitise aadress	Viljandi maakond, Mulgi vald, Lilli küla, 54 Karksi-Nuia - Lilli tee // Univere küla, Reimani

Ehitise kasutamise otstarbed

Näitaja	Taotluse andmed
Kasutamise otstarve, mitteilurumi pind (m2)	Muu kohalik elektrijaotusvõrgu või sideliini rajatis (22249)
Eluruumide pind kokku	0,0
Mitteiluruumide pind kokku	0,0

Ehitise mõõtmed

Näitaja	Taotluse andmed
Ehitisealune pind (m2)	3,0
Maapealse osa alune pind (m2)	
Köetav pind (m2)	
Suletud netopind (m2)	
Üldkasutatav pind (m2)	
Tehnopind (m2)	
Maapealsete korruste arv	
Maa-aluste korruste arv	
Kõrgus (m)	
Absoluutne kõrgus (m)	
Pikkus (m)	15,1
Laius (m)	
Sügavus (m)	1,5
Maht (m3)	
Maapealse osa maht (m3)	

Ehitise konstruktsioonid ja materjalid

Näitaja	Taotluse andmed
Vundamendi liik	
Kande- ja jäigastavate konstruktsioonide materjali liik	
Välisseina liik	
Välisseina välisviimistluse materjali liik	
Vahelagede kandva osa materjali liik	
Katuse ja katuslagede kandva osa materjali liik	
Katusekatte materjali liik	

Ehitise tehnilised näitajad

Näitaja	Taotluse andmed
Elektrisüsteemi liik	
Veevarustuse liik	
Kanalistasiooni liik	
Soojusallika liik	
Energiakandja liik	
Ventilatsiooni liik	
Jahutussüsteemi liik	
Majapidamisgaas	
Liftide arv	

Ehitise asukoht

Kuju nr	Näitaja	Taotluse andmed
1	Nimetus	
	Geomeetria moodustusviis	Digitud
	Tüüp	Joon
	Koordinaadid	1. 6440687.69 591983.20
		2. 6440690.19 591994.29
		3. 6440688.30 591994.81
		4. 6440686.62 591994.27
		5. 6440686.54 591994.16
	Kuju aadressid	Viljandi maakond, Mulgi vald, Univere küla, Reimani Viljandi maakond, Mulgi vald, Lilli küla, 54 Karksi- Nuia - Lilli tee

Ehitisel on 1 kuju**Dokumendid**

Dokumendi liik: EHR-i väline kaasamine, kooskõlastus ja arvamuse avaldus

Jrk	Faili andmed
1	Faili nr 01
	Faili nimetus Transpordiameti kooskõlastus
	Fail 7.1-2265095-3 15.05.2026 Valjaminev kiri.asice
	Väljaandja/koostaja (kpv) Transpordiamet (29.07.2026)
	Üleslaadija ARTUR MITŠULIS

