

Piiriprotokoll nr LY2311204284

Põlva maakond, Räpina vald, Meerapalu küla

Uno, Toome, Ahvena

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Anti Zekker maakorraldustööde tegevuslitsents nr. 651 MA-k poolt piiri ja piirimärkide maastikul kindlakstegemise ja kättenäitamise kohta.

Puudutatud katastriüksused ja -isikud

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osaes kättenäitamisel	Allkiri
Uno (45401:001:0213)	Uno Mertsina	suuline kutse	---	/allkirjastatud digitaalselt/
Toome (45401:001:0039)	Uno Mertsina	suuline kutse	---	/allkirjastatud digitaalselt/
Nuru (45401:001:0030)	Uudo Limak	28.05.2024	---	/allkirjastatud digitaalselt/
Kalju (45401:001:0047)	Kalju Mertsina	28.05.2024	---	
Kastre metsekond 124 (45401:001:0089)	Eesti Vabariik, volitatud asutus: Riigimetsa Majandamise Keskus	28.05.2024 e-kiri	---	/allkirjastatud digitaalselt/
22294 Mehikoorma- Meerapalu (45401:001:0198)	Eesti Vabariik, volitatud asutus: Transpordiamet	28.05.2024 e-kiri	---	/allkirjastatud digitaalselt/
Kuivenduse (45401:001:0229)	Eesti Vabariik, riigivara valitseja: Regionaal- ja Põllumajandusministeeriu m, volitatud asutus: Maa- amet	28.05.2024 e-kiri	---	/allkirjastatud digitaalselt/
Väriheina (70801:001:0344)	Eesti Vabariik, volitatud asutus: Riigimetsa Majandamise Keskus	28.05.2024 e-kiri	---	/allkirjastatud digitaalselt/
(70801:001:0739)	Omandi ulatus selgitamisel			

Piirikirjeldus - Uno

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
2	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	1
3	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	1
4	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
5	analüütiline punkt	veekogu telg	--	--	--
6	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
7	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	2
8	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	2
9	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
10	teemaa serva punkt	teemaa serv*	*piir kulgeb 7m tee teljest	--	--
11	teemaa serva punkt	sirgjooneline	--	--	--
12	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
13	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
14	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
15	analüütiline punkt	sirgjooneline	--	--	--
16	analüütiline punkt	sirgjooneline	--	--	--
17	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
18	metalltoru		--	taastatud	--

Piirikirjeldus - Toome

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
22	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
18	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
19	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
13	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
12	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
11	teemaa serva punkt	teemaa serv*	*piir kulgeb 7m tee teljest	--	--
20	teemaa serva punkt	sirgjooneline	--	--	--
21	metalltoru	sirgjooneline	--	korrastatud	--

Piirikirjeldus - Ahvena

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
18	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
17	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
16	analüütiline punkt	sirgjooneline	--	--	--
15	analüütiline punkt	sirgjooneline	--	--	--
14	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
13	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
19	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--

Märkused:

Piiripunktiks nr 5 on analüütiline punkt Nuru katastriüksuse piiri ja kraavi lõikepunktis kuna antud kohta ei olnud võimalik piirimärki paigaldada üleujutatud kraavi tõttu (üleujutus ulatub piirimärgini nr 4).

Piirimärk nr 13 on paigaldatud Toome katastriüksuse piirile, koostatud Maakorralduskava alusel.

Piirimärk nr 14 on paigaldatud koostatud Maakorralduskava alusel.

Piiripunktid nr 15 ja 16 on analüütilised punktid ja asukohad ühtivad koostatud Maakorralduskavaga.

Piirimärk nr 17 on paigaldatud kanali pervele, koostatud Maakorralduskava alusel.

Piirimärk nr 18 on taastatud kõige viimasena registreeritud Väriheina katastriüksuse piiriandmete alusel.

Piirimärk nr 19 on taastatud Toome ja Uno katastriüksuste abrisside ja piiriprotokollide alusel.

Piirimärk nr 21 on sirgeks väänatud ja sügavamale maa sisse löödud.

Allkirjad:

Piiride kindlakstegemine:**1) Põhjus:**

katastriüksuse mõõdistamisel selgus, et Nuru katastriüksuse looduses hävinenud piirimärgi nr 2 koordinaatide järgne asukoht ei ole varasema Uno katastriüksuse piirijoonel.

Selgitus:

Kõrval asuv Kastre metskond 124 katastriüksus on moodustatud plaanimaterjali alusel ja täpsem info piiri kulgemisest puudub. Nuru katastriüksus on mõõdistatud kõige hilisemalt L-EST97 süsteemis. Nuru katastriüksuse mõõdistustoimikust ei selgu kas piirimärgi nr 2 paigaldamisel Uno katastriüksuse piirijoonel on mõõdistatud ka Uno katastriüksuse antud piirijoonel otspunktid. Nuru katastriüksuse piiriandmete järgne asukoht tuleks 8,2m ida poole Uno katastriüksuse abrissil näidatud joonepikkuste järgi taastatud piirimärgi nr 1 ja Nuru katastriüksuse piiriandmete järgi taastatud piirimärgi nr 3 (ühine punkt Uno katastriüksusega) vaheliselt joonelt. Varasemal Uno katastriüksuse abrissil ja piiriprotokollis on näidatud piiripunktide asukohad suhteliselt ebamääraselt (olemas on ainult piiripunktide vahelised kaugused).

Tulemus:

Käesolevaga arvestatakse Uno, Nuru ja Kastre metskond 124 katastriüksuste ühiseks piirimärgiks kõige viimasena registreeritud Nuru katastriüksuse piiripunkti nr 12 koordinaatide järgsesse asukohta antud tööga taastatud metalltoru (piiripunkt nr 2). Piirimärk nr 1 on taastatud varasema Uno katastriüksuse abrissi ja piiriprotokollis alusel ning piirimärk nr 3 on taastatud kõige viimasena registreeritud Nuru katastriüksuse piiriandmete alusel.

2) Põhjus:

katastriüksuse mõõdistamisel selgus, et varasema Uno katastriüksuse ja hilisemalt mõõdistatud Kuivenduse katastriüksuse vaheline piiri kulgemine on vastuoluline.

Selgitus:

Varasemalt registreeritud Uno katastriüksuse piiriprotokollis järgne piir kulgeb piiripunktide 7-8 vahel mööda kraavi teljoont. Kohati on kraavi telje asukoht looduses arusaamatu ja kinni kasvanud ning ei vasta Katastriüksuse moodustamise korras toodud 3m nõudele. Kõrval asuv Kuivenduse katastriüksuse piir antud kohas on juba eelnevat arvestades pandud kulgema sirgjooneliselt piirimärgist piirimärki.

Tulemus:

Käesolevaga määrasin piiri piiripunktide nr 6-7-8 vahel kulgema sirgjooneliselt piiripunktist piiripunkti.

Asjaosaliste märkused ja taotlused: --**Allkirjad:**

Piiri ja piiripunktide skeem

piiriprotokoll nr LY2311204284
lisa 1



Leppemärgid:



maakorraldustoimingus osaleva katastriüksuse piir



maakorraldustoimingus osaleva katastriüksuse mõõdistatud piir



registreeritud katastriüksuse piir




tähistatud piiripunkt või piirimärk paigaldamata
piiripunkti number

Allkirjad:

Piiri kindlakstegemist selgitav skeem

piiriprotokoll nr LY2311204284
lisa 2



Leppemärgid:

- Uno katastriüksuse kindlaks tehtud katastriüksuse piir
- varasema Uno katastriüksuse piir
- katastrikaardil olev katastriüksuse piir
- o tähistatud piiripunkt
- tähistamata piiripunkt
- 1 piiripunkti number
- ↔ 13,19m ↔ joonepikkus

Allkirjad: