

# HAABERSTI EHITUS

2023

## Suitsu ja soojuse eemaldamiseseadmestiku aastahoolduse akt

Klient : KÜ Õismäe 48	Akti lk. 1
Objekt : Õismäe tee 48	
Kontaktisik : Ilja Nõmmemees	Kontrolli kuupäev: 22.12.23
Kontrollija : OÜ Haabersti Ehitus	

Korrus	seade			märkus
	Vent luuk	Sissepuhke vent	Väljatõmbe vent	
1.Krt. 1-4	X	X	X	
1.Krt. 2-3	X	X	X	
2.Krt. 5-8	X	X	X	
2.Krt. 6-7	X	X	X	
3.Krt. 9-12	X	X	X	
3.Krt. 10-11	X	X	X	
4.Krt. 13-16	X	X	X	
4.Krt. 14-15	X	X	X	
5.Krt. 17-20	X	X	X	
5.Krt. 18-19	X	X	X	
6.Krt. 21-24	X	X	X	
6.Krt. 22-23	X	X	X	
7.Krt. 25-28	X	X	X	
7.Krt. 26-27	X	X	X	
8.Krt. 29-32	X	X	X	
8.Krt. 30-31	X	X	X	
9.Krt. 33-36	X	X	X	
9.Krt. 34-35	X	X	X	
10.Krt. 37-40	X	X	X	
10.Krt. 38-39	X	X	X	
11.Krt. 41-44	X	X	X	
11.Krt. 42-43	X	X	X	
12.Krt. 45-48	X	X	X	
12.Krt. 46-47	X	X	X	
13.Krt. 49-52	X	X	X	
13.Krt. 50-51	X	X	X	
14.Krt. 53-56	X	X	X	
14.Krt. 54-55	X	X	X	
15.Krt. 57-60	X	X	X	
15.Krt. 58-59	X	X	X	
16.Krt. 61-64	X	X	X	
16.Krt. 62-63	X	X	X	
17.				

Ülevaataja : Moltsanov A.

Kontrollis: Toivo Konts

Seade töökorras : x ; seade ei tööta : -

OÜ Haabersti Ehitus Reg. nr. 10188525 Tallinn Kammelja tn.3 13516 tel. / faks 6404887  
haaberstiehitus@hotmail.ee