

PAIKVAATLUS PROTOKOLL

Riigitee nr 11268 Kolga - Pudisoo km 4,85 – 5,0


Töövõtja: RMK

Liikluskorralduse eest vastutaja: Jaak Väarsi, tel. 5093804 , e-post: jaak.vaarsi@rmk.ee

Märkused objekti ülevaatusel koht 19.04.2023 kella 12:15 kuni 12:50

1. Tööde tegemiseks väljastas Transpordiamet liikluskorralduse lahenduse 16.03.2023. a reg. nr. 172920 ajavahemikuks 17.03.2023 kuni 10.04.2023. Kontrollimise päeval 19.04.2023 kella 12:15 kuni 12:50 oli tee kõrval hakkematerjali virn
2. Teemaal olev puiduvirn ei ole tähistatud 16.03.2023. a reg. nr. 172920 väljastatud kooskõlastuse joonise 5 - 1 nõuetega.





Kohustame Teid korrastama metsamaterjali ladustamiskoha riigitee teemaal kooskõlastusel esitatud nõuete kohaseks hiljemalt 25.04.2023. Ladustamiskoha korrastamisel arvestage 16.03.2023. a reg. nr. 172920 kooskõlastuse joonise 5 - 1 nõuetega.

Töömaa korrastamisest teavitage Transpordiametit koos kohapeal tehtud piltidega aadressil info@transpordiamet.ee

Ülevaatuse tegi Jaan Saia, taristu ehitamise ja korrashoiu osakonna põhja üksuse liikluskorraldaja