



PÄÄSTEAMET

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
info@ttja.ee

29.02.2024 nr 7.2-2.1/1164-1

Märgukiri

28.02.2024 viis Päästeameti Põhja päästekeskus kontrollkäigu nr 7.2-5-2024-450 raames läbi paikvaatluse OÜ REVAL KINNISVARA hoones, aadressiga Harju maakond, Kose vald, Saula küla, Sillaotsa (Siniallika trahter).

Paikvaatustel tuvastati, et territooriumil paikneva ehitise kohta ei olnud esitada kehtivat elektripaigaldiste auditi protokoll. Info viimase auditi kohta: [Paigaldiste ja seadmete kasutuslubade kontroll | JVIS\(ttja.ee\)](#), kus on märgitud, et elektripaigaldise kasutamine ei ole lubatud.

Eeltoodust tulenevalt ja põhjusel, et seadme ohutuse seaduse § 14 kohaselt teostab riiklikku järelevalvet seadme ohutuse seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, pöördub päästekeskus käesoleva kirjaga Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti poole ning informeerib, et hooned, aadressil Harju maakond, Kose vald, Saula küla, Sillaotsa asuva hoone elektripaigaldise tehniline kontroll on teostamata.

Rakendatud meetmetest palume teavitada Päästeameti Põhja päästekeskust 30 päeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Anna Renžina

ohutusjärelevalve büroo inspektor

Põhja päästekeskus

Teadmiseks: OÜ REVAL KINNISVARA alvar@revalkv.ee

Anna Renžina
+372 53607604
anna.renzina@rescue.ee