



# Piiripunktide ja piiride skeem

Toiming nr 2025010610548

Lisa 1



## Väljakanne



## LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- 1 Piiripunkti number
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata punkt


## Piirikirjeldus - Metsamõisa

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
22	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
15	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
18	metalltoru	teemaa serv*	*7,5m kaugusel tee teljest	taastatud	-


# Piiripunktide ja piiride skeem

Toiming nr 2025010610548

Lisa 1



## Väljakanne



## LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- 1 Piiripunkti number
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata punkt


## Piirikirjeldus - Metsamõisa

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
22	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
15	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
18	metalltoru	teemaa serv*	*7,5m kaugusel tee teljest	taastatud	-


# Piiripunktide ja piiride skeem

Toiming nr 2025010610548

Lisa 1



## Väljakanne



## LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- 1 Piiripunkti number
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata punkt


## Piirikirjeldus - Metsamõisa

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
22	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
15	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
18	metalltoru	teemaa serv*	*7,5m kaugusel tee teljest	taastatud	-


# Piiripunktide ja piiride skeem

Toiming nr 2025010610548

Lisa 1



## Väljakanne



## LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- 1 Piiripunkti number
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata punkt

## Piirikirjeldus - Metsamõisa


Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
22	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
15	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
18	metalltoru	teemaa serv*	*7,5m kaugusel tee teljest	taastatud	-




# Piiripunktide ja piiride skeem

Toiming nr 2025010610548

Lisa 1



## Väljakanne



## LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- 1 Piiripunkti number
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata punkt


## Piirikirjeldus - Metsamõisa

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
22	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
15	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
18	metalltoru	teemaa serv*	*7,5m kaugusel tee teljest	taastatud	-


# Piiripunktide ja piiride skeem

Toiming nr 2025010610548

Lisa 1



## Väljakanne



## LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- 1 Piiripunkti number
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata punkt


## Piirikirjeldus - Metsamõisa

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
22	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
15	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
18	metalltoru	teemaa serv*	*7,5m kaugusel tee teljest	taastatud	-


# Piiripunktide ja piiride skeem

Toiming nr 2025010610548

Lisa 1



## Väljakanne



## LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- 1 Piiripunkti number
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata punkt


## Piirikirjeldus – Metsamõisa

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
22	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
15	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
18	metalltoru	teemaa serv*	*7,5m kaugusel tee teljest	taastatud	-


# Piiripunktide ja piiride skeem

Toiming nr 2025010610548

Lisa 1



## Väljakanne



## LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- 1 Piiripunkti number
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata punkt

## Piirikirjeldus - Metsamõisa


Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
22	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
15	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
18	metalltoru	teemaa serv*	*7,5m kaugusel tee teljest	taastatud	-




# Piiripunktide ja piiride skeem

Toiming nr 2025010610548

Lisa 1



## Väljakanne



## LEPPEMÄRGID

- Katastriüksuse piir
- Registreeritud katastriüksuse piir
- 1 Piiripunkti number
- Tähistatud piiripunkt
- Tähistamata punkt

## Piirikirjeldus - Metsamõisa

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
22	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
12	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
8	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
7	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
4	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
15	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
16	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
17	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
18	metalltoru	teemaa serv*	*7,5m kaugusel tee teljest	taastatud	-