

Anneli Antsman

Saatja: Ilja Fadejev <smeenfei@gmail.com>
Saatmisaeg: esmaspäev, 26. september 2022 11:33
Adressaat: Anneli Antsman
Teema: Re: 08.02.2019 nr 7.2-6.2/303
Manused: IMG_20220926_104616.jpg; IMG_20220926_104649.jpg

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere Anneli

punkti 3 osas. Paikvaatluse käigus tuvastati, et kõrghoonesse Õismäe tee 48, Tallinn automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjualarmseade (häirekell) 6-ndal korrusel on paigaldatud tagurpidi.

lisan fotod.

trv

Ilja

22.09.2022 16:49, Anneli Antsman пишет:

Tere

Tänan, teatis ja fotod kätte saadud!
Ettekirjutuse nr 7.2-6.2/303 nõudepunktid 2 ja 4 loetakse täidetuks.

Kahjuks ei leidnud punktide 1 (Tagada juurdepääs suitsu ja soojuse eemaldamise seadmesüsteemile korterites 21 ja 29 ning teostada regulaarsed hooldustoimingud vastavalt nõutele.) ja 3 (Tagada tulekahjualarmi (alarmseadme) nõuetekohane katkematu toimepidevus) osas teatisi täitmise kohta. Kas need on äkki varem edastatud otse inspektori e-postile, kes meilt on lahkunud? Palun edastage need minu e-postile, siis saab haldusmenetluse ära lõpetada, kui need punktid ka täidetud on.

Lugupidamisega,

Anneli Antsman
Ohutusjärelvalve büroo
peainspektor
mob: +372 5866 7703
Anneli.Antsman@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

Erika 3 | 10416 Tallinn
www.rescue.ee
<http://www.facebook.com/paasteamet>