



TERVISEAMET

Anneli Salumaa
SA Rõngu Hooldekodu
anneli.salumaa@rongukodu.ee
Valga mnt 9
61001, Rõngu alevik, Elva linn, Tartu
maakond

Teie 06.02.2024 nr 9.3-2/24/1473-1

Meie 12.02.2024 nr 12.5-5/24/89-1

Sotsiaalasutuse objekti vastavuse kontrollakt, SA Rõngu Hooldekodu

SA Rõngu Hooldekodu (registrikood **90007454**; asukoha aadress Valga mnt 9, 61001, Rõngu alevik, Elva linn, Tartu maakond; telefon (+372) **+372 731 0341**; e-post **anneli.salumaa@rongukodu.ee**, esindaja juhatuse liige **Anneli Salumaa**) esitas olemasoleva hinnangu muutmise taotluse (viiele täiendavale kohale).

Kontrolli alus:

- ☒ rahvatervise seadus § 13 lg 3;
- ☐ hinnangu taotlus;
- ☒ olemasoleva hinnangu muutmise taotlus;
- ☒ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeesutuse tervisekaitsenõuded“ (edaspidi määrus nr 58).

Kontrollitakse:

- ☒ maa-ala, hoone(d), ruumid, ruumide sisustus;^{1,2,3,4,5,11}
- ☒ nõuded ruumide sisekliimale ja korrashoiule;^{1,2,3,4,5}
- ☐ nõuded toitlustamisele;^{6,7}
- ☒ valgustustiheduse mõõtmistulemused;^{1,2,3,4,5,12}
- ☐ ventilatsiooni mõõtmistulemused;^{1,3,4,5,13}
- ☐ tehnoseadmete müratasemete mõõtmistulemused;⁸
- ☒ joogivee analüüsi tulemus;^{4,5,9}
- ☒ töötajate tervisetõendid.^{4,5,10}

¹ sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitsenõuded asendushooldusteenusele pere- ja asenduskodus“;

² sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitsenõuded lapsehoiuteenusele“;

³ sotsiaalkaitseministri 21. 12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“;

⁴ sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandeesutuse tervisekaitsenõuded“;

⁵ sotsiaalministri 03.04.2002 määrus nr 58 „Täiskasvanute hoolekandeesutuse tervisekaitsenõuded“;

⁶ sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“;

⁷ sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandeesutuses“;

⁸ sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“;

⁹ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;

¹⁰ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;

¹¹ ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;

¹² EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;

¹³ EVS 906:2018 Mittelehoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017;

Paldiski mnt 81, 10614 Tallinn
Paju 2, 50603 Tartu
Akadeemia 2, 80011 Pärnu
Kalevi 10, 30322 Kohtla-Järve

telefon +372 794 3500
e-post: info@terviseamet.ee
www.terviseamet.ee

registrikood 70008799
KMKN EE101339803
EE891010220034796011
viitenumber 2800048574

Kontrollitava objekti andmed:

Objekti kirjeldus: Taotletavad ruumid asuva Rõngu Hooldekodu vanas peahoones. Lisa ruumid asuvad kahekordse hoone esimesel korrusel vasakus tiivas. Taotlus esitati 5le täiendavale kohale. Hetkel on vanas peahoones kohtade arv 25.

Objekti aadress: Valga mnt 9/1, 61001, Rõngu alevik, Elva vald, Tartumaa

Ametniku andmed: Liis Kukk, vaneminspektor (keskkonnatervis), (+372) 5593 7141

Kontrolli kuupäev/kellaeg: „12“ veebruar 2024.a. kell 09:41 kuni 10:20

Kontrolli juures viibis asutuse esindaja Anneli Salumaa ja Janne Nurme, Terviseameti vaneminspektor (keskkonnatervis)

KONTROLLI RAAMES TUVASTATUD ASJAOLUD:

Maa-ala vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah - Maa-ala on ligipääsetav ja heakorrastatud. Jalutus- ja juurdepääsuteed on pimedal ajal valgustatud

☐ ei -

Hoone(d) vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah – ehitisregistri andmetel on hoonel kasutusluba.

☐ ei -

Valgustus vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☒ ei - Esitatud dokument: valgustiheduse katseprotokoll 19.12.2019, Inspecta Estonia OÜ (EAK L034), protokoll nr 213-19-420 ei vasta kehtestatud norm väärtustele tuba nr 4, tuba nr 3, söögisaal, tuba nr 5, tuba nr 2, puhkeruum personal, tuba nr 1, tuba nr 6, tuba nr 7, tuba nr 8, tuba nr 12, tuba nr 9, tuba nr 10, WC ja tuba nr 11.

12.02.24 teostati täiendavad mõõdistused.

Ventilatsioon vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Ei kontrollitud, kuna puudub mehaaniline- ja sundventilatsioon. Ruumides on akna tuulutus.

Müratase vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Ei kontrollitud, kuna puuduvad müratekitavad seadmed

Joogivesi vastab kehtestatud nõuetele.

☒ jah – esitatud dokument: joogivee analüüs, 10.10.2023, Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (EAK L005), katseprotokoll nr TA2321578-BT

☐ ei -

Ruumid ja ruumide sisustus vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah -

Taotletavad ruumid on ettenähtud lamajatele klientidele. Kokku on kolm magamistuba:

1 tuba (2 kohaline) – pindala 12,0 m²

2 tuba (1 kohaline) – pindala 10,3 m²

3 tuba (2 kohaline tuba) – 13,9 m²

Klientidele on tagatud ka puhke/elutuba pindalaga 9,13 m². Kaks tualettruumi, millest üks inva. Samuti on tagatud personali puhkeruum. Ruumid olid sisustatud ja aknad varustatud ruloodega. Üks pesuruum (raamipesu), mis on varustatud vajaliku inventariga. Lisaks on eraldi siibripesuruum.

☐ ei -

Toitlustus vastab kehtestatud nõuetele.

☐ jah -

☐ ei -

Toit valmistatakse peamajas ja tuuakse termoskastides (2-3 korda päevas).

Töötajate tervisetõendid vastavad kehtestatud nõuetele.

☒ jah – esitati 23 kehtivat tervisetõendit.

☐ ei -

Kontrolli raames kasutatud tehnilised vahendid: laserkaugusmõõdik S/N: 202002324

Märkused/taotlused: **Kunstlik valgustus ei vasta määrus nr 58 § 9 lg 9 tabelis toodule.**

Lõppjärelendus:

☐ Kontrolli raames objekti terviseohutuses puudusi ei tuvastanud.

☒ Kontrolli raames tuvastati objekti terviseohutuses puudused.

(allkirjastatud digitaalselt)

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Kukk
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Anneli Salumaa
Taotluse esitaja / esindaja²

² Käesoleva rea täitmisega kinnitab taotluse esitaja ja/või tema esindaja, et haldus- ja korrakaitseorgani ametnik on eelnevalt ennast arusaadavalt esitlenud, selgitanud isikule kontrolltoimingu põhjust ja eesmärki ning millised õigused ja kohustused on isikul kontroll raames.