



TRANSPORDIAMET

TEE SEISUNDINÕUETE KONTROLLIMISE PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis

4-1/25/715-2

Koht	Valga maakond, Valga vald		
Kuupäev / Kellaeg (algus-lõpp)		10 00	14 00
Menetlustoimingu läbiviija	järelvalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad			
	Toomas Klein	teedespetsialist	
	Kaupo Kutsar	asevallavanem	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
Kasutatud mõõteseadmed	Aukude sügavuse mõõdik	AM-1 nr 0020615	
	Digitaalne kaldelatt	KM-3, nr 0030515	
	Distantsmõõteratas	MR-4M, N400-00001359	
	Laserkaugusmõõtja	DISTO TM D510, nr 1051057177	
	Metalljoonlaud	Topex nr 22 ja Great Wall JL101	
	Mõõdulint	Komelon ML01	
	Mõõtelatt ja mõõtekiil(ud)	TTM-1, nr 0030515	
	Teepikkusmõõtur (ELTRIP)	sõiduauto 901 DTJ	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Mitmed kruusatee lõigud kattega. Üks teelõik läbimatu. Rohkesti mahalangenuid puid katte servas, koristada. Üks tee pooles ulatuses RMK poolt remonditud. Liiklusmärgid viltu ja roostes. Vihmast tingitud ebatasasused teel. Palun puudused kõrvaldada enne 15.12.2025.		
Protokolli koostas	järelvalvespetsialist Jaan Pärna (Erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mootühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Anni-Pugritsa				Tee nr.:	2890026		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3700 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Pinnastee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	100	VP / PP							Oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	190	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1010	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid	1200	VP							Liiklusmärk roostes	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	1790	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1990	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Aia-Käärispalu					Tee nr.:	2890033		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	6290 m										
Katte liik + katte pikkus (m)				Pinnastee				3000-6290 RMK poolt remonditud kruusatee			
Seisunditase				1							
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Paluotsa				Tee nr.:	7790070		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2125 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	100	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Teemaa puhtus	660	VP / PP							teemaa koristamata	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	710	PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	850	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	1250	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusemärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Mustasilla-Ruusaaugu					Tee nr.:	2890040		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	3460 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Pinnastee				2260-2860 läbimatu, kinni kasvanud		
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	900	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Langemisohtlikud puud	1200	Telg							langenud puu kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusemärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Tätta-Uue-Apja					Tee nr.:	2890051	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	7320m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Pinnastee					
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Liiklusmärgid	2900	PP							Liiklusmärk viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1, (Standardid) TSN § 3 lg 2	Ei
Nähtavuse piiramine	3000	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	3340	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Teemaa puhtus	3340	VP / PP							teemaa koristamata	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Teemaa puhtus	3800	VP / PP							teemaa koristamata	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Teemaa puhtus	4000	VP / PP							teemaa koristamata	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Teemaa puhtus	4700	VP / PP							teemaa koristamata	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Teemaa puhtus	6700	VP / PP							teemaa koristamata	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Teemaa puhtus	0-7320	VP / PP							teeääred niitmata	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Kruusa-Maasskasaare				Tee nr.:	2890036		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3960 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Pinnastee						
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	160	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Ebatasasused	1030	PP	MM 10-2023		0,16	14,0	cm	13,84	katte uhtumine	(Kruusatee) TSN Lisa 5, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Nähtavuse piiramine	1700	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Ebatasasused	1970	PP	MM 10-2023		0,16	14,0	cm	13,84	katte uhtumine	(Kruusatee) TSN Lisa 5, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Nähtavuse piiramine	3790	VP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Suurfarmi-Tibiküla					Tee nr.:	8200038		Liik:	Tee	
Tee / Tänav pikkus (m)	3954 m										
Katte liik + katte pikkus (m)					Kruusatee				Tegelikult 0-658 kate, edasi kruusatee		
Seisunditase					1						
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
									Puudusi ei leitud		Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid: VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõuete määrus; MÜ - mõõtühik; LM - liiklusmärk; TP - tähispost

	Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)										
Tee, Tänav (nimetus)	Sooru-Tiirikese					Tee nr.:	8200009	Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4253 m										
Katte liik + katte pikkus (m)						Kruusatee			Tegelikult 0-515 kate, edasi kruusatee		
Seisunditase						1					
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Nähtavuse piiramine	220	VP							Oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Ebatasasused	2099	PP	MM 10-2023		0,16	16,0	cm	15,84	ebatasasused	(Kruusatee) TSN Lisa 5, (Kergliiklustee) TSN Lisa 10	Ei
Vee äravoolu tagamine	2300	PP							vesi seisab kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Nähtavuse piiramine	2500	VP / PP							oksad kattel	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei