



TERVISEAMET

Aare Aun
SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ
aare.aun@sos-lastekyla.ee
Jalgpalli 21
11317, Tallinn

Teie 08.05.2026 nr

Meie 09.06.2026 nr 9.3-2/26/3787-2

Sotsiaalasutuse terviseohutuse hinnang (Lepamaa talu, Liu küla, Pärnu linn)

SOS Lasteküla Eesti Ühing ; (isiku-/registrikood **80088606**; elu-/asukoha aadress Jalgpalli 21; telefon (+372) **53018131**; e-post **aare.aun@sos-lastekyla.ee** esindaja **Aare Aun** esitas (edaspidi *hinnangu taotleja*) taotluse asendushooldusteenuse pakkumiseks, asukoha aadressiga Lepamaa talu, Liu küla, Pärnu linn.

Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed:

- ☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed;
- ☒ joogivee analüüside tulemused;
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll;
- ☐ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused;
- ☐ asutuse projekt;
- ☒ töötajate tervisetõendid.

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- ☐ sotsiaalhoolekande seadus;
- ☒ rahvatervishoiu seadus;
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
- ☒ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 62 „Nõuded elukeskkonnale sotsiaalteenuse osutamisel“
- ☐ Vabariigi Valitsuse 31.07.2026 määrus nr 60 „Nõuded laste toitlustamisele haridusasutuses, sotsiaalteenuse osutamisel ning püsi- ja projektlaagris.“
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded¹“;
- ☐ sotsiaalministri 12.11.2025 määrus nr 61 “ Nõuded müra, sealhulgas ultra- ja infraheli ohutusele elamutes ja ühiskasutusega hoonetes ning helirõhutaseme mõõtmise meetodid.;
- ☐ keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“;
- ☒ ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“.
- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad

Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi ning annab järgnevalt hinnangu sotsiaalhoolekande asutuse terviseohutusele:

Hoone on 2-korruseline. Teenuse pakkumiseks II korrusel 2 tuba, mõlema toa juurde kuulub privaatne WC ja dušširuum. Trepp, mis viib II korrusele on üsna järsk ning käsipuu ei ole kuni trepi lõpuni, seega juhul, kui teenusele tulevad väiksemad lapsed võib see neile ohtlikuks kujuneda. Kontrolli hetkel ei teadnud teenusepakkuja veel laste vanust, kuid vajadusel on võimalus muuta lastetoaks ka tuba I korrusel ning vastavalt sisustada.

Ameti hinnangul on ruumid, sisustus ja sisseseade vastavuses kehtivate tervisekaitseõuetega.

Lubatud kohtade arv teenuse osutamise kohas: **2**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Katrin Tamm
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Katrin Tamm 5526402
Katrin.Tamm@terviseamet.ee