






Legend

-  Tervikteed
-  Metsatee arvele võtmine
-  Põhikaardi kraavid
-  Katastriüksused
-  Kvartalid



Asendiplaan: Kõnnu põik
 Asukoht: Kurnuvere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
 RMK Viljandimaa metskond

Koostaja: Jüri Koort

Koostatud: 15.03.2023

Mõõtkava: 1:12 000