

Piirikirjeldus- Postisaare liivakarjäär

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	piirikivi	sirgjooneline	-	olemasolev	1)
2	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	2)
3	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
4	piirikivi	sirgjooneline	korrastatud	olemasolev	-
5	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	
55	teemaa serva punkt*	teemaa serv*	*16.0m tee teljest	-	-
24	metalltoru*	sirgjooneline	*16.0m tee teljest	paigaldatud	-
23	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
22	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
21	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
25	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
14	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
15	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-

Piirikirjeldus- Mereääre

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
21	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
22	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
23	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
24	metalltoru*	teemaa serv*	*16.0m tee teljest	paigaldatud	-
12	metalltoru*	sirgjooneline	*16.0m tee teljest	taastatud	-
13	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
14	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
25	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-

Märkused***Olemasolevad piirimärgid:******1, 4 -piirikivid******2, 3, 5 -metalltorud******Taastatud piirimärgid:******12, 13, 14, 15 -metalltorud******Piirimärgid taastasin, kasutades Postisaare liivakarjäär(85601:002:0340) möödistuse andmeid.******Paigaldatud piirimärgid:******21, 22, 23, 24, 25 -metalltorud******Piirimärgid paigaldas in vastavalt Postisaare liivakarjäär kinnistu jagamise maakorralduskavale******Piir kindlaks tehtud piiripunktides 1 ja 2.******2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa tee servad määtsin ja tee telje määratlesin 22.10.2024.***