

LÄHTEKOHT

Lähtekoha nimi	Saula
Lähtekoha aadress	Kauri Saula küla, Kose, 75117 Harju maakond, Eesti
Lähtekoha koordinaadid	59.20008 25.03781
Laadimise aeg	14.08.2024 21:51:54

SAATJA

Saatja esindaja	Mirko Falten
Saatja telefon	58515041
Saatja ettevõte	Tariston AS
Saatja reg. kood	10887843

TRANSPORT

Veofirma	Melka Auto OÜ
Veofirma reg. kood	10589519
Veofirma aadress	Peetri 11, Paide,, 72718 Järva maakond, Eesti
Autojuht	viktorklimuk82@gmail.com
Autojuhi isikukood	38202090130
Autojuhi telefon	-
Sõidu alustamise aeg	14.08.2024 21:54:42

SÕIDUK

Sõiduki reg. nr.	658DBB
Haagise reg. nr.	781YMM
Tühimass	16,390
Lubatud täismass	44,000
Telgede arv	6

SIHTKOHT

Sihtkoha nimi	T11 Tallinna ringtee (km 9,7-11,7) taastusremont
Sihtkoha aadress	Tallinna Ringtee, Jüri, Harju maakond, Eesti
Sihtkoha koordinaadid	59.35478 24.88466
Google Maps kilomeetrid	22
Autojuhi kilomeetrid	20
Sihtkohta jõudmise aeg	15.08.2024 00:09:32

SAAJA

Saaja nimi	-
Saaja telefon	-
Saaja ettevõte	Tariston AS
Saaja reg. kood	10887843

KINNITAMINE

Kinnitaja nimi	kalle aasma
Kinnitaja telefon	53004936
Kinnitamise aeg	15.08.2024 06:46:12

SAADETUD KOGUS

Purustatud kruus pos.5 [0-16 mm]	29,820 t
----------------------------------	----------

VASTUVÕETUD KOGUS

Purustatud kruus pos.5	29,820 t
------------------------	----------