

AKT.

Objekt: Pae 68 (14 +12 korrus), Tallinn, Eesti.

Kuupäev: 08.02.2019.a

Turvavalgustite akude kestvustesti jaoks lülitati välja turvavalgustite põhitoide jaotuskilbist. Seejärel jälgiti turvavalgustite toimimisaega. Turvavalgustite toimimisaeg kõrghoone puhul peab olema vähemalt 1h pärast põhitoite väljalülitamist. **Pae 68 (14 +12 korrus)**, objektil on kasutatud ühe tüüpi turvavalgusteid:

1.Tüüp – Luminofoortorudega valgusti, 1x 18W, IP20.


Toimimisaeg: Kõik akud tuleb välja vahetada.

Kokkuvõte: Turvavalgustuse toimimisaeg ei vasta normidele.

Turvavalgustite testi viisit läbi:

Viktor Astahhov

Eletal Service OÜ.



Mihhail Jakovlev

Liora OÜ.