

06.03.2026.

Lp. Transpordiameti esindaja, piirinaabrina
14128 Leedi-Sadala tee(81001:001:1100)

*Jagasin Leedi külas paikneva
Kangromärdi kinnistu (81001:001:0096)*

KUTSE

Kutsun Teid jagamise tulemusena moodustatud Kangromärdi katastriüksuse ja moodustatava Kangropõllu katastriüksuse piiride- ja piirimärkide asukoha kättenäitamisele looduses.

Asukoht:

Leedi-Sadala teele Kangromärdi kinnistu hoonete juurde viivale tee ristmikule, et minna koos piire ja piirimärke üle vaatama

Kell: 10.00

Kuupäev: 19.03.2026. a.

Pärast piiride kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida Teil on võimalik (digi)allkirjastada.

Olemasolevad piirimärgid:

9, 11, 1-metalltorud

Taastatud piirimärk piiripunktis 2-metalltoru:

Taastatud 5.0m kaugusele tee teljest vastavalt Kangromärdi kü ja piiriprotokoll andmetele. Algne Kangromärdi kinnistu piirimärk 3-metalltoru(ühine Tiina kinnistuga, piirimärk 7) ei olnud looduses leitav

Taastatud piirimärk 10-metalltoru.

Taastasin piirimärgi 10, kasutades Kangromärdi 2002.a. mõõdistuse andmeid.

Paigaldatud piirimärgid:

5, 6-metalltorud

Piirimärgid paigaldasin vastavalt Kangromärdi kinnistu jagamise maakorralduskavale.

Leedi-Sadala tee teemaa servad mõõdistasin- ja telgjoone koordinaadid määratlesin 03.03.2026.

Mõõdistatava katastriüksuse piirikirjeldus koos piiride- ja piiripunktide skeemiga .

Samas teatan, et vastavalt Maakatastriseaduse §17(6) maaomaniku(esindaja) mitteilumumisel loetakse piiri ja piirimärkide asukohad ning piirimärkide alalhoiu kohustus teatavaks tehtuks ja omanik(esindaja) piiride asukohaga nõustunuks.

Palun teavitada mind tulemisest/mittetulemisest ja oma seisukohtadest, saates e-kirja või helistades.

Lugupidamisega,

maamõõtja: Jüri Visnapuu(696-MA-k) tel 56-919-865 Jyri.Visnapuu@gmail.com

Piirikirjeldus- Kangromärdi

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
11	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
5	metalltoru*	Teemaa serv*	**5.0m tee teljest	paigaldatud	-
9	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
10	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-

Piirikirjeldus- Kangropõllu

Piiripunkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
6	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
1	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
2	metalltoru*	Teemaa serv*	**5.0m tee teljest	taastatud	-
5	metalltoru*	sirgjooneline	*5.0m tee teljest	paigaldatud	-