

Saatja: Liina Valler <liina.valler@marjamaa.ee>
Saadetud: 13.01.2023 09:55
Adressaat: PÄA Lääne <laane@rescue.ee>
Teema: Küttesüsteemide korrasoleku kontroll (Sääla tee 8, Kivi-Vigala)
Manused: image001.png

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Küttesüsteemide korrasoleku kontroll (Sääla tee 8, Kivi-Vigala)

Märjamaa Vallavalitsuse poole pöördus Kivi-Vigala külas, Sääla tee 8/5 (katastritunnus 88402:003:0047) kinnistu omanik, kellele teeb muret naaberkinnistu Sääla tee 8/4 (katastritunnus 88402:003:0048) pliidi kütmine. Nimelt on Sääla tee 8/5 ja Sääla tee 8/4 kinnistutel ühine vahesein, mille kaudu levib elanike sõnul Sääla tee 8/4 pliidi kütmisel Sääla tee 8/5 eluruumi pigihais. 04.01.2023 käis Vigala osavalla ehitusnõunik olukorda hindamas ja tundis samuti pigihaisu. Sääla tee 8/5 omanik Tiina Imaletdinova juhtis tähelepanu, et Päästeamet käis kohal 07.08.2022 ja Päästeameti kodukülastus oli 05.11.22. Samuti olevat probleemist teadlik ka korstnapühkija, kuid kütmine on lubatud.

Märjamaa Vallavalitsusel on plaanis teha Sääla tee 8/4 elava isiku toimetulekut hindav kodukülastus ja selle raames teha talle ka ettepanek pottsepp-korstnapühkija kutsumiseks. Et vallavalitsusel oleks võimalik probleemile lahendus pakkuda, soovime Päästeametilt nimetatud kinnistutel asuvaid küttekoldeid puudutavaid ülevaatusdokumente, korstnapühkija akte vms asjasse puutuvaid dokumente. Palume võimalusel need vallavalitsusele esitada.

Lugupidamisega

Liina Valler
järelvalvespetsialist
Märjamaa Vallavalitsus
Tel: 524 7250
E-kiri: liina.valler@marjamaa.ee

 Lingitud pilti ei saa kuvada. Võimalik, et fail on teisaldatud, ümber nimetatud või kustutatud. Veenduge, et link viitaks õigele failile või asukohale.

MÄRJAMAA VALD