

LISA 2. Puuraukude kataloog
Männiku XXV uuringuruum L.MU/522538

Puuraugu nr	Koordinaadid			PA sügavus, m	Katendi paksus, m	Kasuliku kihi paksus, m	lamami süg, m	lamami abs, m	Veetase, m		
	X	Y	Z						süg. maap, m	abs	mõõtmise aeg
Pa-1/25	6577988,98	540068,60	50,91	16,0	0,3	15,2	15,5	35,4	5,9	45,0	08.04.2025
Pa-2/25	6578187,31	540044,73	50,94	18,0	0,3	15,9	16,2	34,7	6,0	44,9	08.04.2025
Pa-3/25	6578374,58	540072,19	50,13	18,0	0,3	17,2	17,5	32,6	4,0	46,1	09.04.2025

Uuringupunktide eri kihtide geoloogiline kirjeldus, sügavusvahemik, kihtide paksused on toodud tekstilisas 4;
Uuringupunktide proovitud vahemik, proovi nimetus ja number on toodud tekstilisas 4.

(varu arvutatud seisuga 15.06.2020. a) (EGF9394)

Puuraugu nr	Koordinaadid			PA sügavus, m	Katendi paksus, m	Kasuliku kihi paksus, m	lamami süg, m	lamami abs, m	Veetase, m		
	X	Y	Z						süg. maap, m	abs	mõõtmise aeg
PA-1/20	6577646,80	539823,10	51,82	24,1	0,7	23,3	24,0	27,82	7,6	44,22	12.05.2020
PA-2/20	6577818,25	539878,98	51,63	23,2	0,6	22,4	23,0	28,63	7,1	44,53	14.05.2020
PA-3/20	6578006,70	539939,60	51,11	16,7	0,7	15,9	16,6	34,51	6,2	44,91	14.05.2020
PA-4/20	6577993,50	539981,10	51,27	15,8	0,6	15,1	15,7	35,57	6,0	45,27	14.05.2020
PA-5/20	6577794,40	539979,00	51,75	20,1	0,6	19,4	20,0	31,75	6,8	44,95	14.05.2020
PA-6/20	6577792,20	540103,60	51,14	20,1	1,0	19,0	20,0	31,14	5,7	45,44	14.05.2020
PA-7/20	6577756,50	540142,20	51,07	19,1	0,9	18,1	19,0	32,07	5,7	45,37	15.05.2020
PA-8/20	6577587,84	540004,91	51,77	19,1	0,6	18,4	19,0	32,77	7,0	44,77	15.05.2020

Tallinn-Saku liivamaardla Liivalaia-II karjäärivälja) uuringu aruanne (varu seisuga 01.06.1998) EGF 6008

Puuraugu nr	Koordinaadid			PA sügavus, m	Katendi paksus, m	Kasuliku kihi paksus, m	lamami süg, m	lamami abs, m	Veetase, m		
	X	Y	Z						süg. maap, m	abs	mõõtmise aeg
PA-98-4	6578168,24	540249,21	50,88	9,0	0,6	7,3	7,9	42,88	6,0	44,88	01.05.1998
PA-98-7	6577949,26	540206,67	50,98	9,0	0,6	7,4	8,0	42,98	6,0	44,98	01.05.1998
PA-98-9	6577861,70	540187,00	50,71	9,0	0,6	8,4	9,0	41,71	5,8	44,91	01.05.1998

Aruanne Tallinna liivamaardla (kvartalid 55, 57, 67, 74-82, 94, 95 ja 96) täiendavatest uuringutöödest EGF 3436

Puuraugu nr	Koordinaadid			PA sügavus, m	Katendi paksus, m	Kasuliku kihi paksus, m	lamami süg, m	lamami abs, m	Veetase, m		
	X	Y	Z						süg. maap, m	abs	mõõtmise aeg
PA-409	6578540,00	540125,70	50,20	16,5	1,0	15,5	16,5	33,70	3,0	47,20	23.06.1972
PA-410	6578508,60	540232,60	50,89	16,5	1,0	10,0	11,0	39,89	5,0	45,89	29.06.1972

Aruanne silikaattelliste tootmiseks kõlbulike liivade otsimistöödest Tallinna liivamaardlast edela pool EGF 3719

Puuraugu nr	Koordinaadid			PA sügavus, m	Katendi paksus, m	Kasuliku kihi paksus, m	lamami süg, m	lamami abs, m	Veetase, m		
	X	Y	Z						süg. maap, m	abs	mõõtmise aeg
PA-1/80	6578069,02	540198,30	50,19	16,5	1,0	4,0	5,0	45,19	-	-	-