

# V.L. Tehnoekspert OÜ

ELEKTRIPAIGALDISE KORRALINE AUDIT  
 Protokoll nr. VL-16-00534 Kuupäev: 24.05.2016



Akrediteeritud 1026

Registreerimisnumber

EP-0063809

<b>Omanik</b>	Tallinna Teeninduskool		Registrikood: 70004637					
Address: Majaka tn 2, Harju maakond, Tallinn		e-post: info@teeninduskool.ee						
<b>Valdaja</b>	Tallinna Teeninduskool		Registrikood: 70004637					
Address: Majaka tn 2, Harju maakond, Tallinn		e-post: info@teeninduskool.ee						
<b>Käidukorraldaja</b>	Mati Saksladu		Isikukood: 37705032230					
	Tel.: 5251569	Pädevustunnistus: EL-222-15						
<b>Projekteerija</b>	OÜ Support XXL		Reg nr.: 10764796					
<b>Ehitaja</b>	AS Stik-Elekter		Reg nr.: 10312717					
<b>Mõõte-teimi labor</b>	OÜ V.L.Tehnoekspert-Elekter		Reg nr.: 11881222					
Kontrollmõõtmiste aruande nr.: 05.06 -(01-04)								
<b>Elektripaigaldis (ehitis/rajatis)</b>	Asukoht(aadress): Majaka tn. 2, 11412 Tallinn							
	Ehitamise/renoveerimise aasta: 2010		Liik: 2. liigi elektripaigaldis					
	Nimetus: Koolihoone Block A ja B ja AJ							
	Liitumisdokument: 174334							
	Liitumispunkt/toitepunkt: A/J nr.6047							
	Peakaitsemed: gG		Nimivool (A): 1000;200;150					
	Juhistikusüsteem: IT;TNC-S		Nimipinge(V) 6000;400					
Toitekaabel, muud parameetrid: 2x(AXPK-1 3( 4G300) ) ja 2X(AVVPG 3x120+35)								
<b>Auditi tulemused</b>		Auditi läbiviimise aeg: 24.05.2016						
Kontrollitud osad(osised): Hoone elektripaigaldis ja AJ								
Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 61140, EVS-EN 50110-1, EVS-HD 60364, EVS-HD 637								
1	Käidukorraldus	V	11	Kaitse kaudpuute eest	V	21	Jaotlad ja jaoturid	V
2	Elektripersonali ohuteadlikkus	V	12	Kaitse kuumustoime eest	V	22	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
3	Käidukava, selle täitmine	V	13	Liigvoolukaitse	V	23	Kõrgepingepaigaldise maandus	V
4	Dokumentatsioon, joonised, skeemid	V	14	Liigpingekaitse	V	24	Õhuliinid kuni 1000V	X
5	Mittevastavused ehitamise ajast	X	15	Välisloime arvestamine	V	25	Mastalajaamad	X
6	Laiendus- ja ümberehitustööd	X	16	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V	26	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	V
7	Laiendus/ümberehitus dokumentatsioon	X	17	Juhistikud	V	27	Õhuliinid üle 1000V	X
8	Kontrollmõõtmised	V	18	Generaatorseadmed	X	28	Kaabelliinid kuni 220kV	V
9	Seadmed, materjalid	V	19	Turvatoitesüsteemid/EXIT valgustus	V	29	Eripaigaldised	X
10	Kaitse otsepuute eest	V	20	Kaabelküte	X			
Tähistused: V - vastab nõuetele/korras, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata								
<b>Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei</b>								
<b>Märkused:</b>								
Kokkuvõte: Olulisi puuduseid ei tuvastatud								
Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada								
Järgmise auditi läbiviimise aeg:				05.2026				
Juures viibis	Mati Saksladu			Ekspert	Valentin Lysov /allkirjastatud digitaalselt/			

vorm nr EP007

V.L. Tehnoekspert OÜ

Loosivälja tee 14, Metsakasti küla, Harjumaa 74001

tel 55670297

e-post: tehnoekspert.is.valentin@gmail.com

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õigusliku tähendust

omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad Tehnilise

Järelevalve Ameti e-teenuste keskkonnast: <https://emoodul.tja.ee/>