

SUITSU – JA VENTILATSIOONIKANALITE UURIMISE AKT.

Käesolev akt on koostatud 24oktoober 2001.a.

Korstnapühkija meister T Killing poolt
Tehnika tn 19 krt 3 ventilatsiooni- ja suitsukanalite olemasolu ja korrasoleku
kohta

Uurimise käigus tehti kindlaks:

- 1 ühendused ventilatsioonikanalitega on kauplusest; krt 3;5; köögist
- 2 ühendus gaasiseadme suitsu ärajuhtimiseks on krt 3 köögist
- 3 ülaltoodud suitsukanal on ehitatud punasest tellisest ja omab ristlõiget
14x27cm
- 4 normaalne tõmme

ventilatsioonikanalis on olemas


suitsukanalis on olemas
- 5 sissepääs võimaldati
- 6 ventilatsiooni – ja suitsukanalite puhastamisvõimalus on olemas
- 7 korstnaotsad katusel on eksploatatsioonikõlblikud
- 8 käiguteed katusel ei ole
- 9 ligipääsuvõimalused korstnale on olemas

. Soovitus: gaasisuitsukanalisse paigaldada metalltoru kontentsvee ja hapete
kaitseks.

Lisa: katuse ja korstnalõõride skeem



Tehnika tn 19 krt 3 katuse ja korstnalõõride skeem.



Gaasikütte suitsukanali ristlõige 14x27cm

Korstnapühkija meister T.Killing

