

Sõiduki tehnoülevaatuse kontrollkaart

K.8924402

Mark, kaubanduslik nimi: SCANIA, OMNIEXPRESS

(1) VIN-kood (tehasetähis): YS2K6X20001893369

Esmase registreerimise aeg: 12.05.2015

(2) Registreerimisnumber: EST - 401BVF

Reg. tunnistuse number: EN537450

(4) Läbisõidunäit: 1436788

(5) Kategooria: M3

(3) Ülevaatuse aeg ja koht: 30.05.2025 kell 16:18 Fosforiidi 14, Maardu

(9) Ülevaatuspunkti nimi: A-Ülevaatus OÜ (Maardu)

(10) Sõidukil seadmetega kontrollitud mõõtmistulemused:

Heitmed: Diislikütus

Tühikäigu -	ω	500 p/min
Katkesti rakendumise -	ω	2390 p/min
K - lubatud		0.7
K - mõõdetud		0.01

Piduriseadmed:

Sõidupiduri üldefektiivsus:	76 %
Seisupiduri üldefektiivsus:	17 %

Rikete arv:

VO	OV	EOV
1	0	0

VO - „väheoluline rike ja puudus”: lihtsam mittevastavus, millel ei ole olulist mõju sõiduki turvalisusele. Mittevastavus on lihtsalt kõrvaldatav ühe osa või sõlme vahetamise, kinnitamise või lihtsa reguleerimise teel.

OV - „oluline rike ja puudus”: rike või puudus, mille kõrvaldamise kontrollimiseks on vajalik korduvülevaatus.

EOV - „ohtlik rike ja puudus”: rike või puudus, mis otseselt ja vahetult ohustab isikute elu, tervist, vara või keskkonda.

(6) Avastatud rikked/puudused:

VO 4.1.3. Lähi- ja kaugtulelaternate lülitamine: 4.1.3.2. Samaaegselt sisselülitatavate laternate arv ületab lubatud arvu.

Ülevaatuseliik	Korraline	(7)Otsus	Tehniliselt korras	(8)Kehtib kuni	05.2026

(9) Tehnoülevaatus tulemuse otsustas: ALEKSANDR SOLOMANIN (atesteerimistunnistus: 24136)

30.05.2025 16:19:04

allkiri:

Kui leiate, et tehnoülevaatus otsusega on rikutud Teie õigusi, on Teil võimalik esitada otsuse peale vaie 30 päeva jooksul arvates päevast, millal vaidlustatavast tehnoülevaatus otsusest teada saite või oleks pidanud teada saama. Vaie tuleb esitada samale ülevaatuspunktile, kus tehti vaidlustatav tehnoülevaatus.