

Kliendi andmed

Kliendi andmed REIK		Tavaklient <input type="checkbox"/>
Aadress		Lepinguline klient <input type="checkbox"/>
Telefon		Kontaktisik AIRI ARRAS
Fax		GSM

Hooldatavad seadmed


Seadme asukoht REEDO SÕJAVÄELIIVAK		Väljakutse esitas
Väljakutse põhjus KUIVATID EI TÖÖTA, PESUMASINA REMONT		Kuupäev 06.01.2026
Mudel DOMUS HPD-8	Prod. nr	Seeria nr.

Hoolde- ja varuosad

Kasutatud varuosad	Kogus	Kood
JUHTPANEELI PLASTIKRAAM	1	
PANEELI KLEEPS	1	
Teostatud tööd, märkused ja etappanekud	Tööaeg	Kuupäev
1. TEOSTATUD NISLAALNE KONTROLL KÕIKILE	11.00	07.01.2026
KUIVATITELE (20TK), KOKKUVÕTE MEILI PEALE.	12.30	
2. VAHETATUD PESUMASINA JUHTPANEELI		
PLASTIKRAAM JA KLEEPS,		
	Kokku	Ühik
Töötunde	1,5	h
Transport	80	km/EUR
Muud kulud		

Tööde teostaja

Töö võttis vastu

Nimi RANDO MADISSON	Nimi
Allkiri 	Allkiri