

PIIRIPROTOKOLL nr LY2307042363
Lääne-Viru maakond Vinni vald Tammiku küla
Oru

Käesolev piiriprotokoll on koostatud maamõõtja Enn Grossi (maakorraldustööde tegevuslitsents nr 672 MA-k) poolt piiri ja piirimärkide maastikul kindlakstegemise ja kättenäitamise kohta.

Puudutatud katastriüksused ja -isikud

Katastriüksus	Omanik	Kutse saadetud	Osaes kättenäitamisel	Allkiri
Oru 90001:001:0156	TM Energy OÜ Urmas Jefimov juhatuse liige Ingvest OÜ Andres Sulg juhatuse liige	E-kiri 11.07.2023	- -	
17121 Roela-Anguse tee 90003:001:1180	Eesti Vabariik riigivara valitseja MKM volitatud asutus Transpordiamet	E-kiri 11.07.2023	-	
Põlula metskond 71 90003:001:0600	Eesti Vabariik volitatud asutus RMK	E-kiri 11.07.2023	-	
Libliku 90001:001:0202	TM Energy OÜ	E-kiri 11.07.2023	-	
Oja 90001:001:0324	Ingka Investments Estonia OÜ	E-kiri 11.07.2023	-	

Piirikirjeldus – Orupõllu

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kindlaks tehtud
1	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
2	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 10m tee teljest	korrastatud	-
9	piirinael	-	-	paigaldatud	1)

10	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
11	metalltoru	veekogu telg	-	paigaldatud	-
21	veekogu telje punkt	sirgjooneline	-	-	-
22	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
23	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
24	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
25	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
26	metalltoru	-	-	taastatud	-

Piirikirjeldus – Oru

27	metalltoru	sirgjooneline	-	olemasolev	-
26	metalltoru	sirgjooneline	-	taastatud	-
25	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
24	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
23	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
22	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
21	veekogu telje punkt	veekogu telg	-	-	-
11	metalltoru	sirgjooneline	-	paigaldatud	-
10	metalltoru	-	-	paigaldatud	-

Märkused:

1. Piirimärki punktis 2 on korrastatud (õgvendatud) ning löödud kohtkindlalt maasse.
2. Piirimärgid punktidesse 10;11;22;23;24;25 on paigaldatud vastavalt maakorralduskavale ja omaniku soovile.
3. Piirimärk punktis 26 on taastatud vastavalt maakatastris registreeritud Oru L-EST koordinaatidele.

Asjaosaliste märkused ja taotlused:

1. Ingka Investments Estonia OÜ esindaja teavitas e-kirja teel, et ei soovi piiride kättenäitamisele kohale tulla.

Piiride kindlakstegemine:

1) **Põhjus:** Olemasolev piirimärk asub tee teljest 8m kaugusel. 17121 Roela-Anguse tee plaani ja Oru piiriprotokolli alusel peaks piirimärk asuma tee teljest 10m kaugusel.


Selgitus: Piiripunktis on varem paigaldatud piirimärk (piirinael) maastikul säilinud ja sobib Oru L-EST koordinaatidega. Oru piiriprotokollis on märgitud piirimärgi vormiks metalltoru. Samuti on piiriprotokollis märgitud, et piir kulgeb riigitee ääres mööda teemaa serva 10m kaugusel tee teljest. Seega peaks piirimärk asuma tee teljest 10m kaugusel.

Tulemus: Piiripunkti 9 on paigaldatud uus piirimärk 10m kaugusele tee teljest. Olemasolev piirimärk eemaldatakse.

Piirimärk jääb ühiseks 17121 Roela-Anguse tee, Põlula metskond 71 ning moodustatavale Orupõllu katastriüksustele.

Piiride kindlakstegemist selgitav skeem

piiriprotokolli nr LY2307042363 lisa 1



Piiripunktide ja piiride skeem

piiriprotokolli nr LY2307042363 lisa 2

