

From: "Sven Soomets | RMK" <sven.soomets@rmk.ee>
Sent: 1/29/2026 7:59:00 AM
To: "Kaimar Kukk" <Kaimar.Kukk@transpordiamet.ee>, "Aivar Laud | RMK" <aivar.laud@rmk.ee>, "Anu Laas" <anu.laas@rmk.ee>
Cc: "Martti Lilleste" <Martti.Lilleste@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Metsamaterjali ladustamisest riigitee kraavis 11175 Viruküla-Padise tee km 0.706



Lugupidamisega

Sven Soomets

Põhja varumisjuht
Riigimetsa Majandamise Keskus
+ 372 5052296
sven.soomets@rmk.ee
www.rmk.ee



From: Kaimar Kukk <Kaimar.Kukk@transpordiamet.ee>
Sent: Monday, January 26, 2026 12:18 PM
To: RMK <rmk@rmk.ee>
Cc: Martti Lilleste <Martti.Lilleste@transpordiamet.ee>; Sven Soomets | RMK <sven.soomets@rmk.ee>
Subject: Metsamaterjali ladustamisest riigitee kraavis 11175 Viruküla-Padise tee km 0.706

Mõnele selle sõnumi saanud inimestele ei saadeta aadressilt kaimar.kukk@transpordiamet.eesageli meilisõnumeid. [Lugege täpsemat teavet selle kohta, miks see on oluline](#)
Tere

Transpordiamet järelevalveosakonnale jõudis info, et RMK on ladustanud metsamaterjali riigitee kõrval, osaliselt riigitee kraavis, mis on peale Transpordiameti poolset varasemat pöördumist endiselt likvideerimata.

Palun koristage ja korrastage riigi transpordimaa katastriüksus ja riigitee kraav kogu lõigus seal asuvast metsamaterjalist ja metsamaterjali raiejääkidest sh okstest ja sodist hiljemalt **30.01.2026 õhtuks**. Seejärel edastada fotod tulemuse kohta e-posti aadressile kaimar.kukk@transpordiamet.ee.

Juhul kui metsamaterjal on selleks ajaks jätkuvalt tee kõrvalt riigi transpordimaalt ja riigitee kraavist koristamata, kaalub Transpordiamet nõuete rikkuja suhtes ning tulenevalt ehitusseadustik § 70 ja § 130 lg 6 p 1 alustada riikliku järelevalvemenetlusega. Riikliku järelevalvemenetluse tulemusena saab Transpordiamet teha nõuete rikkujale (rikkumise lõpetamiseks) täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse ning määrata vajadusel korduvalt sunniraha kuni 450 000 eurot.

Juhul kui liiklusväliseid tõid teostatakse riigitee pealt, tuleb Transpordiametilt taotleda vastav luba ning paigaldada töödeagene nõuete kohane liikluskorraldus, seda juhul kui Teil seda luba juba ei ole.

Allpool fotod praegusest olukorrast ja asukoha koordinaadid.

Tee: 11175 Viruküla-Padise tee km 0.706

Koordinaadid: 59.104073, 24.242580

Aeg: 10:10:53 26.01.2026



TEEINFO KAAMERA (ROADINFO CAMERA)

GOOGLE PLAY STORE

Tee: 11175 Viruküla-Padise tee km 0.725

Koordinaadid: 59.104179, 24.242313

Aeg: 10:11:23 26.01.2026



TEEINFO KAAMERA (ROADINFO CAMERA)

GOOGLE PLAY STORE

Parimate soovidega



Kaimar Kukk

Järelevalvespetsialist

Järelevalve osakond

Mob: +372 53 328 883

www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet