

Joonis 2- piiride kindlakstegemist selgitav skeem piiripunktis 8

Taastatud piirimärk 8-metalltoru

2)Põhjus:Vastuolulised piirilandmed:


Mõõdetava Sirgopõllu katastriüksuse piiriprotokoli järgi kulgeb piir 7m kaugusel tee teljest.

Koordinaatide järgne piirimärk 13-metalltorukei olnud looduses leitava paikneb 5.75m kaug

2)Selgitus: Taastas piirimärgi 8-metalltoru 7.0m kaugusele tee teljest, vastavalt Sirg

2)Tulemus:

Piir kindlaks tehtud



o piirimärk

8 piiripunkti number(määratletud 2026.a.)

13 piiripunkti number(määratlettu