

Nimi:

isikukood/registrikood: Eesti Vabariik, valitseja Kliimaministeerium, volitatud asutuse Transpordiamet esindaja

Aadress:

Telefon:

E-post: maantee@transpordiamet.ee

Teostatakse Võru maakond, Setomaa vald, Koidula küla, Tartu-Petseri 84,4-86,2 km(93401:007:0780) katastriüksuse jagamine. Teile kuulub piirnev 63 Karisilla-Petseri tee (93401:007:0644)katastriüksus.

Ühisel piiril on 2 ühist piiripunkti. Skeemil on ühised piiripunktid numbritega: NR1-metalltoru(paigaldatud), NR47-metalltoru(paigaldatud), . Teiega ühised piiripunktid on piirikirjelduse tabelis märgistatud kollase värvusega.

Aeg ja koht

Kutsun Teid katastriüksuste ühiste piiri ja piirimärkide kättenäitamisele: 06 juuni 2024

Piiri ja piirimärkide kättenäitamine toimub nimetatud katastriüksustel looduses, selleks palun võtta ühendust, et leppida kokku täpsem kellaaeg ja asukoht.

Ilmumata jätmise või kirjaliku seisukoha esitamata jätmise tagajärjed

Kui Te ei saa piiri kättenäitamisele tulla, palun teavitage mind sellest kirja lõpus oleva e-maili või telefoni teel. Samadel kontaktidel saate esitada ka täiendavaid küsimusi. Piiri kättenäitamisele võite saata ka esindaja. Palun mind sellest eelnevalt teavitada ja esitada mulle esindust tõendav volikiri.

Kutse saatmisega loetakse piirimärkide asukohad ja nende alalhoiu kohustus kinnisasja omanikule teatavaks tehniks ja omanik piiride asukohaga nõustunuks (maakatastriseaduse § 17 lõige 6), välja arvatud juhul, kui ilmneb piiride kindlakstegemise vajadus.

Kui Teil on piiri ja piirimärkide kohta märkusi, tuleb need esitada hiljemalt piiri kättenäitamisel maastikul. Teie poolt esitatud märkused, taotlused ja seisukohad kantakse piiriprotokolli.

Piiriprotokolli allkirjastamine

Pärast piiri kättenäitamist koostatakse 3 tööpäeva jooksul piiriprotokoll, mida saate allkirjastada digitaalselt. Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel teavitage mind eelnevalt ning sellisel juhul saate piiriprotokolli allkirjastada paberkandjal.

Piirimärkide alalhoiukohustus

Kinnisasja omanik peab tagama piirimärgistuse säilimise. Te ei või piirimärke iseseisvalt muuta ega ümber paigutada (asjaõigusseaduse § 128 lg 2)

*Kutsele on lisatud mõõdistatava katastriüksuse piirikirjelduse ja selgitava skeemi eelnõu

Lugupidamisega

Maamõõtja: Meelis Lõhmus (tegevuslitsents nr. 606 MA-k)

Postiaadress: Võru maakond, Võru linn, Paju tänav 8, 65610

Telefon: 53912233

E-post: meelis@geomel.ee

Piirikirjeldus - Raudteetammi

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
1	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
2	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
3	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
4	metalltoru	sirgjooneline	--	korrasstatud	--
5	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	1*
6	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	1*
7	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
37	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
38	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
39	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
40	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
41	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
42	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
43	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
44	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	--
45	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
46	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
47	metalltoru	teemaa serv*	*piir kulgeb 9,5m tee teljest	paigaldatud	--

Piirikirjeldus - Piiririba

Piiri-punkti nr	Piiripunkti vorm	Piiri kulgemise viis	Märkus	Paigalduse info	Piir kind-laks teh-tud
7	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
8	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
9	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
10	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
11	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	2*
12	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
13	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
14	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
15	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
16	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	3*
17	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	3*
18	veekogu telje punkt	veekogu telg	--	--	3*
19	veekogu telje punkt	sirgjooneline	--	--	--
20	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
21	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
22	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
23	metalltoru	sirgjooneline	--	paigaldatud	--
24	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
25	metalltoru	sirgjooneline	--	taastatud	--
26	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--
27	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
28	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
29	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
30	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
31	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
32	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
33	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
34	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
35	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
36	piirimärk paigaldamata	sirgjooneline	--	--	--
37	metalltoru	sirgjooneline	--	olemasolev	--

Allkirjad:

Märkused:

Piirimärk nr 1 on paigaldatud järgneva arvestusega, et asetseks tee teljest 9,5m kaugusel ja raudteetammi teljest 50m kaugusel. Varasem Lombi katastriüksuse piirimärk nr 13 (asetseb tee teljest 12m kaugusel ja käesolevate piirimärkidega 1-2 ühel piirisirgel) on maastikul hävinenud ja ei taastata.

Piirimärk nr 2 on taastatud tuginedes Hundi katastriüksuste varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.

Piiripunktis nr 4 olid väändunud metalltoru mis on korrastatud ja sirgeks painutatud.

Piirimärk nr 5 on taastatud tuginedes Varsa katastriüksuste varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.

Piirimärk 6 on taastatud Põhja-Kalmetsa katastriüksuse joonepikkuste ning sisenurkade järgi tuginedes maastikul olemasolevatele lähimatele piirimärkidele skeemil nr 7 ja Põhja-Kalmetsa nr.1

Piirimärgid nr 8 ja 9 on paigaldatud tähistamaks varasemalt tähistamata raudteemaaserva punkte. Piirimärk nr 8 jääb 35m kaugusele raudteetammi teljest ja Piirimärk nr 9 jääb 25m kaugusele raudteetammi teljest. Kuna raudtee on maastikult eemaldatud ja piiri kirjeldamine läbi raudtee telje ei ole enam võimalik siis kirjeldatakse käesolev piirilõik 7-8-9-10, mis oli varasemalt kirjeldatud kulgema mööda raudteemaaserva, kulgema sirgjooneliselt piirimärgist piirimärki, piiri asukoht maastikul ei muutu.

Piirimärk 11 on taastatud Matsitalu katastriüksuse joonepikkuste ning sisenurkade järgi tuginedes maastikul olemasolevatele lähimatele piirimärkidele skeemil nr 10 ja Matsitalu nr.15.

Piirimärgid nr 12, 13, 14, 15, 21, 22 on paigaldatud tähistamaks varasemalt tähistamata raudteemaaserva punkte. Piirimärgid nr 12 ja 22 jäävad 25m kaugusele raudteetammi teljest, piirimärgid nr 13 ja 14 jäävad 30m kaugusele raudteetammi teljest, piirimärgid nr 15 ja 21 jäävad 40m kaugusele raudteetammi teljest.

Piirimärk nr 23 on paigaldatud tähistamaks varasemalt tähistamata raudteemaaserva punkti. Piirimärk on ühel piirisirgel Matsitalu piirimärkidega 15-14 ja asetseb 21,67m kaugusel raudteetammi teljest. Kuna raudtee on maastikult eemaldatud ja piiri kirjeldamine läbi raudtee telje ei ole enam võimalik siis kirjeldatakse käesolev piirilõik 23 – 24 – 25 – 26, mis oli varasemalt kirjeldatud kulgema mööda raudteemaaserva, kulgema sirgjooneliselt piirimärgist piirimärki, piiri asukoht maastikul ei muutu.

Piirimärgid nr 24 ja 25 on taastatud tuginedes Ülevaatuse katastriüksuse varasema mõõtmisega saadud koordinaatidele.

Piirimärk nr 39 on paigaldatud tähistamaks varasemalt tähistamata piiripunkti. Piirimärgi paigaldamisel on arvestatud Ojaperve katastriüksuse joonepikkustega ning jääb 36m kaugusele raudteetammi teljest. Kuna raudtee on maastikult eemaldatud ja piiri kirjeldamine läbi raudtee telje ei ole enam võimalik siis kirjeldatakse käesolev piirilõik 38 – 39 – 40, mis oli varasemalt kirjeldatud kulgema mööda raudteemaaserva, kulgema sirgjooneliselt piirimärgist piirimärki, piiri asukoht maastikul ei muutu.

Piirimärk nr 43 on paigaldatud, et tähistada piiri kulgemise suunda oja teljele ja paigaldamisel on arvestatud, et jääks ühele piirisirgele piirimärkidega 41 – 42.


Piirimärk nr 47 on paigaldatud järgneva arvestusega, et asetseks tee teljest 9,5m kaugusel ja raudteetammi teljest 50m kaugusel.

Asjaosaliste märkused ja taotlused:

Piirimärk nr 17 on maastikul hävinenud ja jäetakse maaomaniku Eesti Vabariik, valitseja Siseministeerium, volitatud asutus Politsei- ja Piirivalveamet esindaja taotlusel vastavalt katastriüksuse moodustamise kord §15 p5 piirimärk paigaldamata kuna hakkaks tähistama tulevikus samale omanikule kuuluva Piiririba katastriüksuste vahelist piiri ning antud piirimärgi ala on ette nähtud piiritaristu rajamiseks ja piirimärk hävineks edaspidiste ehitustöö käigus.

Allkirjad:

piiriprotokoll nr LY2308182908
lisa 1



mõõdistatava katastriüksuse piir
registreeritud katastriüksuse piir
tähistatud piiripunkt või piirimärk paigaldamata
tähistamata piiripunkt
piiripunkti number

①