

Joala Elekter OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekterimisasutus I034

ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEV AUDIT

Protokolli nr. **JE-18-00223** Kuupäev: **28.09.2018**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0094868**

Auditi läbiviimise aeg: **28.09.2018**

Omanik	Nimi: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Maarja kogudus
	Registrikood: 80411409
	Aadress: Ida-Viru maakond, Narva linn, Kiriku tn 9
	Telefon: 37258515800
	E-post: narva@eelk.ee, urmas.karileet@eelk.ee
Valdaja	Nimi: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Narva Maarja kogudus
	Registrikood: 80411409
	Aadress: Ida-Viru maakond, Narva linn, Kiriku tn 9
	Telefon: 37258515800
	E-post: narva@eelk.ee, urmas.karileet@eelk.ee

Projekteerija	Nimi: Reljans OÜ
	Registrikood: 10854430
Ehitaja	Nimi: Reljans OÜ
	Registrikood: 10854430
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: Osühing JOALA ELEKTER
	Mõõtearuande number: 38-09-2018

Elektripaigaldise andmed	Asukoht (aadress): Ida-Viru maakond, Narva linn, Kiriku tn 9
	Nimetus: Ürituse „Narva kirikute päevad“ ajutine elektripaigaldis.
	Liik: 3. liigi elektripaigaldis
	Ehitamise/renoveerimise aasta: 2018
	Liitumisdokument: sisepaigaldis
	Liitumispunkt/toitepunkt: Hoone JK
	Peakaitsemed: automaatkaitse
	Nimivool (A): 16
	Nimipinge (V): 230
	Juhistiküsteem: TN-S
	Toitekaabel, muud parameetrid: PPJ 3G2,5mm ²

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Ürituse „Narva kirikute päevad“ ajutine elektripaigaldis, mis asub kiriku hoone kupli osas.

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-HD 384.7.711S1

Tähistused: *V* - vastab nõuetele, *MV* - mittevastavus, *O* - oluline puudus, *OO* - otsene oht, *X* -

nõuet ei rakendata

1	Ehitaja deklaratsioon	V	17	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Visuaalkontrolli protokoll	V	18	Madalpingejuhistikud	V
3	Kontrollmõõtmised	V	19	Generaatorseadmed	X
4	Projektdokumentatsioon	V	20	Turvatoitesüsteemid/ EXIT valgustus	X
5	Projekti ekspertiis	X	21	Kaabelküte	X
6	Paigalduse vastavus projektile	V	22	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Kaetud tööde aktid, joonised	X	23	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Seadistustööd	X	24	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	25	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Käidukorraldus	X	26	Mastalajaamad	X
11	Kaitse otsepuute eest	V	27	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kaudpuute eest	V	28	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Kaitse kuumustoime eest	V	29	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigvoolukaitse	V	30	Elektromagnetiline ühilduvus	V
15	Liigpingekaitse	V	31	Muu kontrollitav osis	X
16	Välisloime arvestamine	V	32	Eripaigaldised	V

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

1. Ürituse toimumise kuupäevad 28.-30.09.2018

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: 10.2018

Juures viibis: Ants Kutti

Ekspert: Igor Andrejev, 5292114

Joala Elekter OÜ
Mõisa tn 10, Narva
35 75045
jaolaelekter@hotmail.ee

Käesoleva auditi protokollil näol on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad Tehnilise Järelevalve Ameti infosüsteemist: <https://jvis.tja.ee/>.