






Alus: Eesti Baaskaart, leht 5432

Vissi uuringuruumi teenindusala 1. osa		
nurgapunktide koordinaadid L-EST 97, m		
Nr	X	Y
1	6460719.02	643687.92
2	6460617.73	643832.08
3	6460369.31	643850.45
4	6460355.24	643839.03
5	6460355.24	643805.76
6	6460373.94	643769.52
7	6460501.38	643623.21
8	6460631.30	643635.29
Pindala 5,46 ha		

Vissi uuringuruumi teenindusala 2. osa		
nurgapunktide koordinaadid L-EST 97, m		
Nr	X	Y
9	6458995.95	642959.87
10	6458901.45	643027.73
11	6458828.80	642957.39
12	6458742.40	642799.83
13	6458807.28	642641.94
14	6458895.82	642622.24
Pindala 6,00 ha		

Teenindusala kogupindala 11,46 ha

Kasutatud materjalid:
Kitsendused Maa-ameti X-GIS kaardirakendusest.
Katastrüüksuste piirid Maa-ametist.
Alus: reljefivarjutusega põhikaart Maa-ameti X-GIS kaardirakendusest.
Ristkoordinaadid L-EST 97 süsteemis, kõrgused EH2000 süsteemis.



VISSI UURINGURUUMI TEENINDUSALA PLAAN		Graafiline lisa 1
M 1:5000		
Töö:	Vissi geoloogilise uuringu loa taotluse koostamine	Töö nr 22-564
Asukoht:	Tartu maakond, Nõo vald, Vissi küla	0 50 100 200 m
Tellija:	Krüüdneri Karjäär OÜ Näituse 21, 50409 Tartu e-mail: aulisolo@gmail.com, tel. 5071563	Tellija esindaja: Auli Solo
MAAVARAURINGUD OÜ Reg. nr 14346587 Liiva 41, 50303, Tartu		Aprill 2022
Koostas ja toimetas:	dipl. geoloogiansener Ain Pöldvere, e-mail: ain.poldvere@gmail.com tel. 5104753	Allkiri: