

## Joogivee kontrolli kava aastateks 2025-2030

Sotsiaalministri 24.09.2019 a määrus nr 61

Joogivee käitleja: AS Emajõe Veevärk, registrikood 11044696, Sõbra tn 56, Tartu linn, Tartu linn, Tartu maakond, evv@evv.ee

Ühisveevärgi asukoht: Vinni-Pajusti-Viru-Jaagupi alevik, Kakumäe küla, Vinni vald, Lääne-Virumaa

Puurkaevu(de) andmed: Vinni Päikese puurkaev

- Katastri number: 62947
- Passi number:
- Veekiht, sügavus: Ordoviitsium-Kambriumi Virumaa põhjaveekogumi Ida-Eesti vesikonnas, sügavus 150 m

Käideldava vee kogus ööpäevas: 225 m<sup>3</sup>/d,

1950 tarbijate arv

Proovivõtu koht ja aeg:

- Tavakontrollil Kakumäe küla elamu (veebruari), Pajusti lasteaia köök (juuni), Vinni lasteaia köök (september), Viru-Jaagupi raamatukogu (detsember)
- süvakontrollil: Vinni lasteaia köök (september)
- Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus: Tavakontroll 4x a; süva 1x a jooksul

Kvaliteedinäitaja	Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg						
	Tehtud süva/a.	2025 a.	2026 a.	2027 a.	2028 a.	2029 a.	2030 a.
Kolooniate arv 22°C		4	4	4	4	4	4
Värvus		4	4	4	4	4	4
Elektrijuhtivus		4	4	4	4	4	4
pH		4	4	4	4	4	4
Lõhn		4	4	4	4	4	4
Maitse		4	4	4	4	4	4
Coli-laadsed bakterid		4	4	4	4	4	4
Hägusus		4	4	4	4	4	4
<i>Escherichia coli</i>		4	4	4	4	4	4
Raud		4	4	4	4	4	4
Soole enterokokid		4	4	4	4	4	4
Alumiinium		1	1	1	1	1	1
Ammoonium		1	1	1	1	1	1
Antimon		1	1	1	1	1	1
Arseen		1	1	1	1	1	1
Benseen		1	1	1	1	1	1
Benso(a)püreen		1	1	1	1	1	1
Boor		1	1	1	1	1	1
1,2-dikloroetaan		1	1	1	1	1	1
Elavhõbe		1	1	1	1	1	1
Fluoriid		1	1	1	1	1	1
Kaadmium		1	1	1	1	1	1
Kloriid		1	1	1	1	1	1
Kroom		1	1	1	1	1	1
Mangaan		1	1	1	1	1	1

Naatrium		1	1	1	1	1	1
Nikkel		1	1	1	1	1	1
Nitraat		1	1	1	1	1	1
Nitrit		1	1	1	1	1	1
Oksüdeeritavus		1	1	1	1	1	1
Pestitsiidid		1	1	1	1	1	1
Pestitsiidide summa		1	1	1	1	1	1
Plii		1	1	1	1	1	1
Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH)		1	1	1	1	1	1
Radioloogilised näitajad	2020	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Seleen		1	1	1	1	1	1
Sulfaat		1	1	1	1	1	1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen		1	1	1	1	1	1
Trihalometaanide summa		1	1	1	1	1	1
Tsüaniid		1	1	1	1	1	1
Vask		1	1	1	1	1	1

Koostas: Sille Pragi,  
spetsialist-kontroller  
tel. 58 55 0382  
*/allkirjastatud digitaalselt/*