

MHV Elektrikontroll OÜ

EAK poolt akrediteeritud inspekteerimisasutus I065

ELEKTRIPAIGALDISE KASUTUSELEVÕTULE EELNEV AUDIT

Protokolli nr. **MHV-25-01980** Kuupäev: **13.08.2025**

Paigaldise registreerimisnumber: **EP-0209249**

Auditi läbiviimise aeg: **13.08.2025**

Omanik	Nimi: Töötoad Grupp OÜ
	Registrikood: 16751168
	Aadress: Viljandi maakond, Viljandi linn, Uus tn 14
	Telefon: +372 510 7798
	E-post: info@workshops.ee
Valdaja	Nimi: Töötoad Grupp OÜ
	Registrikood: 16751168
	Aadress: Viljandi maakond, Viljandi linn, Uus tn 14
	Telefon: +372 510 7798
	E-post: info@workshops.ee
Käidukorraldaja	Nimi: Pole nõutud
	Isikukood: -
	Telefon: -
	Pädevustunnistus/kutsetunnistus: -

Projekteerija	Nimi: A Technic OÜ
	Registrikood: 14010835
Ehitaja	Nimi: A Technic OÜ
	Registrikood: 14010835
Kontrollmõõtmised	Mõõte-teimi labor: aktsiaselts Eleväli
	Mõõtearuande number: 6262

Elektripaigaldise andmed	
Asukoht (aadress): Viljandi maakond, Viljandi linn, Uus tn 14	
Nimetus: Teine korrus	
Liik: 2. liigi elektripaigaldis	
Ehitamise/renoveerimise aasta: 2025	
Liitumisdokument: VÕRGULEPING nr 5812667639	
Liitumispunkt/toitepunkt: Ostja toitekaabli kingadel transiitkilbis	
Peakaitsemed: Liinikaitselüliti Noark	
Nimivool (A): 3x25 (3x60)	
Nimiping (V): 400	
Juhistikusüsteem: TN-S	
Toitekaabel, muud parameetrid: XPJ-HF-D 5G6	

Auditi tulemused:

Kontrollitud osad (osised): Teise korruse elektripaigaldis.
Uus 14, 71007 Viljandi.

Hindamise alusnormid: SeOS, EVS-HD 60364 (osad 1, 4, 5, 6, 8), EVS-HD 60364-7-701, EVS-EN 61439 sari, EVS-EN 61140

Tähistused: V - vastab nõuetele, MV - mittevastavus, O - oluline puudus, OO - otsene oht, X - nõuet ei rakendata

1	Ehitaja deklaratsioon	V	17	Elektriseadmete/install. materjalide valik	V
2	Visuaalkontrolli protokoll	V	18	Madalpingejuhistikud	V
3	Kontrollmõõtmised	V	19	Generaatorseadmed	X
4	Projektdokumentatsioon	V	20	Turvatoitesüsteemid/ EXIT valgustus	V
5	Projekti ekspertiis	X	21	Kaabelküte	X
6	Paigalduse vastavus projektile	V	22	Jaotlad ja jaoturid	V
7	Kaetud tööde aktid, joonised	V	23	Maanduspaigaldis, kaitsejuhid	V
8	Seadistustööd	V	24	Kõrgepingepaigaldise maandus	X
9	Seadmed, materjalid	V	25	Õhuliinid kuni 1000V	X
10	Käidukorraldus	X	26	Mastalajaamad	X
11	Kaitse otsepuute eest	V	27	Üle 1000V jaotlad ja alajaamad	X
12	Kaitse kaudpuute eest	V	28	Õhuliinid üle 1000V	X
13	Kaitse kuumustoime eest	V	29	Kõrgepingejuhistikud	X
14	Liigvoolukaitse	V	30	Elektromagnetiline ühilduvus	X
15	Liigpingekaitse	V	31	Muu kontrollitav osis	X
16	Välistoime arvestamine	V	32	Eripaigaldised	V

Elektromagnetilise ühilduvuse lisahindamise vajadus: Ei

Märkused:

Otsus: Elektripaigaldis või selle osa vastab kehtestatud ohutusnõuetele ja seda võib ettenähtud otstarbel kasutada

Järgmise auditi läbiviimise aeg: 08.2035

Juures viibis: Andre Ahosepp +372 5685 8870

Ekspert: Tiit Jakstein, +372 515 9797

MHV Elektrikontroll OÜ
Lääne-Viru maakond, Rakvere linn, Võidu tn 3
3232222
info@elektrikontroll.eu

Käesoleva auditi protokoll on tegemist õiguslikku tähendust omava digitaalse dokumendiga. Auditi dokumendid on leitavad tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve infosüsteemist: <https://jvis.ttja.ee>