

Väljavõtte piiriloigust – Joonis 3 – piiride kindlakstegemist selgitavale skeemile (Lisa 2)


Õlemasolev piirimärk 8 – vundamendi nurk

3) Põhjus: Vastuolulised piirandmed, lubatust (<0.70m) suurem erinevus
Mõõdetava Tõnu katastriüksuse ja piirinaabri Mäe kü piiriprotokoll järgi
on piirimärgiks vundamendi nurk
Erinevus 2001.a mõõdetud Tõnu kü piirimärgi 8 piirandmetega on 0.79m

3) Selgitus: 03.09.2024. mõõdetud olemasoleva piirimärgi 8 – vundamendi nurk asukoht loeti õigeks.

3) Tulemus:

Piir kindlaks tehtud



Tõnu
65701:002:0065

• tühistamata piiripunkt
• piiripunkti number
• naaberüksuse piiripunkti number